

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს  
სახელი ნიკოლე სარაზიშვილი  
გვარი  
პირადი N 6.3. 204426451  
მისამართი: 6. მუნიციპალიტეტი  
(განმცხადებლის ფაქტიური მისამართი)  
საკონტაქტო ტელეფონი 599-58-60-57.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

განცხადების ობიექტი | საგანი:

ვაკე მარჯავი ჭავალი სახლი  
უბნის მუნიციპალიტეტი

ზუსტი მისამართ (ქალაქი, ქუჩა, შენობის ნომერი, საკადასტრო კოდი)

განცხადების შინაარსი (მოთხოვნათა ზუსტი მითითებით):

ვაკე მარჯავი ჭავალი სახლი  
სახლის ფასა 1072 ლარი  
სახლის ფასა 2016 ლარი 5 წლისა -  
2017 წლი 19 ლარი  
იხსენი ს. 09/12/16


დ ა ნ ა რ თ ი (ჩამონათვალი):

განცხადებლის ხელმოწერა:

ნიკოლე სარაზიშვილი  
ლილ ქა. 204426451

2. გ. ს. 2017

თარიღი 20 ივნი 2017.



გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სამუშაოთა შუალედური ანგარიში  
2016 წლის 5 ოქტომბერი - 2017 წლის 19 ივლისი



ნებართვის ნომერები: 05/09/12/16;  
პროექტის განმხორციელებელი: ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი  
დამფინანსებელი: ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი

## **შინაარსი**

განხორციელებული სამუშაოების აღწერა .....	3
1. ხარაჩოს მოწყობა.....	3
2. კარნიზების რეაბილიტაცია და კრამიტის ბურულის მოწყობა .....	3
3. ცოკოლი .....	5
4. ქვის კონსერვაცია .....	5
დანართი 1.	

## **განხორციელებული სამუშაოების აღწერა**

შუალედური ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2016 წლის 5 ოქტომბრიდან 2017 წლის 19 ივლისამდე. სამუშაოები მიმდინაროებდა აშშ ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის პროექტის ფარგლებში. წინა საანგარიშო პერიოდის შემდეგ 1 თვეში სამუშაოები ზამთრის სეზონის გამო შეჩერდა. ძეგლზე მუშაობა განახლდა 2017 წლის 20 მარტიდან.

აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

### **1. ხარაჩოს მოწყობა**

ხარაჩოების მოწყობა მიმდინარეობდა სამუშაოების ლოკაციის შესაბამისად სამხრეთ და აღმოსავლეთ მკლავებზე. ამასთან რესტავრატორთა და საინჟინრო ჯგუფების მუშაობა მიმდინარეობდა პარალელურად სხვადასხვა უბანზე რათა უზრუნველყოფილიყო სამუშაოთა უწყვეტობა

### **2. კარნიზების რეაბილიტაცია და კრამიტის ბურულის მოწყობა**

სამუშაოთა სეზონის დასრულებამდე 2016 წ. ოქტომბერ-ნოემბერში დასრულდა წინა პერიოდში დაწყებული კრამიტის ბურულის მოწყობა დასავლეთ მკლავზე და ტრომპებზე. 2017 წ. აპრილიდან სამუშაოები წარიმართა სამხრეთ, აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთი მკლავების გადახურვაზე. ღონისძიებების თანმიმდევრობა უცვლელია და შესაბამება შემუშავებულ მეთოდოლოგიას.

თითოეული მკლავის გადახურვის რეაბილიტაციის პირველ ეტაპზე მოხდა კარნიზების რეაბილიტაცია სარესტავრაციო ჯგუფის მიერ. აღნიშნული სამუშაოები მოიცავდა შემდეგ ღონისძიებებს:

მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- ქვის ზედაპირების დამუშავებას ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარით;
- დაზიანებული ლავგარდანის რეკონსტრუქცია ქვით, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება: არსებული კარნიზის მომზადება ქვის ახალი დეტალების დასამაგრებლად; საანკერე ნახვრეტების გაბურღვა და უჟანგავი ლითონის ანკერების

დამზადება; უჟანგავი ლითონის ანკერების ჩამაგრება ორკომპონენტიანი წებოთი (ეპოქსიდი); ქვის ახალი დეტალების დამუშავება ლავგარდანის სარეკონსტრუქციოდ; ქვის ახალი დეტალების დამაგრება არსებულ ლავგარდანზე;

- დაზიანებული ლავგარდანის რეკონსტრუქცია კირის ხსნარით

შედარებით მსუბუქად დაზიანებული ლავგარდანის ქვების რეკონსტრუქცია სრულდება კირის ხსნარით, პროპორცია: 1 წილი კირი, 1 წილი კვარცის ქვიშა, 0,5 წილი მარმარილოს ფხვნილი, 0,5 წილი შავი ქვიშა, 1 წილი პოცოლანა, 0,5 წილისაშუალო ფრაქციის თეთრი ქვის კენჭები და ბოჭკოვანი მასალა. ზოგიერთ შემთხვევაში, მეტი სიმყარისათვის ნალესობის შიგნით ეწყობა უჟანგავი ლითონის კარკასი, ზოგ ადგილას კი, კირის ხსნარის მოჭიდების ძალის გაზრდის მიზნით არსებული ქვის ზედაპირები დამუშავდა - გაკეთდა სპეციალური ნაკეჭნები.

- ინექტირება: სამუშაოების ბოლო ეტაპზე, ქვებს შორის არსებულ ნაკერებზე ტარდება ინექტირება. საინექციო კირხსნარის პროპორცია: 1 წილი პოცოლანა 2 წილი ნატურალურად ჰიდრავლიკური კირი NHL5.

მეორე ეტაპზე მოხდა ძველი გადახურვის და მის ქვეშ არსებული ხის კონსტრუქციის მოხსნა და მის ქვეშ არსებული სიცარიელეების გაიწმინდა ნარჩენებისგან. სამივე მკლავის არსებული სახურავის ქვეშ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი სიცარიელეები, რომლებიც შეივსო მსუბუქი ქაფ-ბლოკის შემავსებლით. შემდეგ განხორციელდა ზედაპირის გადალესვა კირის ხსნარით. კირის ფენის დაბზარვის საწინააღმდეგოდ დატანებულ იქნა ბოჭკოვანი არმატურა. კირის ფენა დაიფარა სპეციალური საიზოლაციო მასალით.

მესამე ეტაპზე განხორციელდა კირის ხსნარზე კარმიტის ბურულის მოწყობა. საანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის კრამიტის ბურული მოწყობილია სამივე მკლავის გადახურვაზე შემდეგი მოცულობებით: ჩრდილოეთ მკლავი -  $69.96 \text{ m}^2$ , სამხრეთ მკლავი -  $69.96 \text{ m}^2$ , აღმოსავლეთ მკლავი -  $72 \text{ m}^2$

შემდეგ საანგარიშო პერიოდში ანალოგიური ღონისძიებები განხორციელდება მკლავთაშორის გადახურვებსა და აფსიდზე.

### **3. ცოკოლი**

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ასევე ჩრდილოეთ ცოკოლის კონსერვაცია. ღონისძიებებმა მოიცვა:

- ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა

ჩრდილოეთ ფასადზე პოსტამენტის ქვაზე გავრცელებული იყო სხვადასხვა ტიპის ბიოლოგიური დაზიანება. ძირითადად ლიქენების კოლონიები და სხვადასხვა ტიპის წყალმცენარეები. ბიოლოგიური ნადების მოსაცილებლად შეირჩა წყალში განზავებული 4%-იანი Benzalconio Cloruro (ფართო მოქმედების სპექტრის ბიოციდი) რომელიც მოიფრქვა ცოკოლის ქვის მთელ ზედაპირზე. ხოლო ბზარებში შპრიცით. ბიოციდით მკურნალობა განმეორდა იმ ადგილებში სადაც მიკროფლორა კიდევ შესამჩნევი იყო.

- წინა პერიოდის რესტავრაციის დროს შესრულებული შევსებისმოცილება

- ნაკერებისა და ბზარების კირხსნარით შევსება

- ინექტირება

- ფრაგენტული ქვების შეწეპება/გამთლიანება

იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვის ფრაგმენტირებული დეტალები მოძრაობენ და ექვემდებარებიან მოხსნას, მათი შენარჩუნებისათვის საჭიროა მათიგანცალკევება, გაწმენდა და ადგილზე დაბრუნება. გაერთიანება ხდება ორი მეთოდით: 1. მცირე ზომის ფრაგმენტებისათვის(<500გრ) გამოიყენება აკრილის შექცევადი რეზინა(ParaloidB72) 2. ხოლო საშუალო და დიდი ზომის ფრაგმენტებისათვის (>500გრ) გამოიყენება ელასტიკური მოდულის მქონე ეპოქსიდური წებო

- მიკრობზარების კონსოლიდაცია

### **4. ქვის კონსერვაცია**


საანგარიშო პერიოდში მსოფლიო ბანკის/მუნიციპალური განვითარების ფონდის და ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი დაფინანსებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში საბჭოს მიერ დამტკიცებული



დანართი 1.

## ფოტოდოკუმენტაცია

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრი  
ჩრდილოეთ მკლავის კარნიზების საკონსერვაციო  
სამუშაოები



პროექტის პარტნიორები:

ე. პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური მეთოდებით კვლევის  
ცენტრი “ბეთანია”

შ.კ.ს. 1+1

ხელოვნების ნიმუშთა კოსნერვაციის ცენტრი  
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია  
საქართველოს მემკვიდრეობა  
იკორთა 2007

პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი: მაკა დვალიშვილი

ქვის კონსერვაციის ჯგუფი:

კონსულტანტი: სტეფანო ვოლტა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნანა კუპრაშვილი

სარესტავრაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი: ალექსანდრე რუბაშვილი

დოკუმენტაციის შედგენა: საბა ციკოლია, თამარ მელივა

ჯგუფის წევრები: გიორგი ნავროზაშვილი, ფიქრია ფოცხვერაშვილი, ნელი

გაჩეჩილაძე, გვანცა მაისურაძე, ბექა ლომიძე, ბექა კოპაძე, საბა ციკოლია, სოფო


ცუცქირიძე, ალექსანდრე თოდუა, ირაკლი ბერიძე, ნინო ჭედგინიძე, მარიამ

მიქელაძე

## **შინაარსი**

ჩრდილოეთ მკლავის კარნიზების რეაბილიტაცია	4
აღმოსავლეთ მკლავის კარნიზების რეაბილიტაცია	24
სამხრეთ მკლავის კარნიზების რეაბილიტაცია	56
კრამიტის ბურულის მოწყობის სამუშაოები	72
ჩრდილოეთ ცოკოლის რეაბილიტაცია	83

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები



შესრულებული სამუშაოები  
საანგარიშო პერიოდი  
2016 წლის 5 ოქტომბერი – 2017 წლის 19 ივნისი

ნებართვის ნომერები: 05/09/12/16;

პროექტის განმხორციელებელი: ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

დამფინანსებელი: ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით

ჩრდილოეთ ფასადის კარნიზის დაზიანებულ ქვებზე ჩატარდა კირხსნარით არმირების პროცესი. რომელიც შემდეგ თანმიმდევრობას მოიცავს.

- საანკერე ხვრელების მომზადება.
- საანკერე ხვრელების დამუშავება.
- საანკერე ხვრელებში დაზიანების სიმძმიდან გამომდინარე 4;6;8 მმ სისქის უჟანგავი ლითონის არმირებული კარგასის მოწაფება.
- და ეპოქსიდურ რეზინაზე აყვანა.
- არმირებული კარკასის შინაბოჭკოვანი ბადით გამაგრება.
- ქარგილის მოწაფება.
- კირხსნარით შევსება.
- 70 მმ სისქის ქვების მოწაფება.

4

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარგბნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. არმირებული კარგასის მოწაფების პროცესი.

5


## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**მარტინი/ზემოთ ფოტო 66მ სისქის უქანგავი ლითონითა და მინაბოჭკოვანი საარმირებო შადით არმირებული კარნიზის ქვა-დეტალი  
მარტინი/ზემოთ ფოტო ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი კონტექსტი.**

6

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**ზემოთ: ფოტო საანკერე ხვრელების დატანის პროცესი.**

7

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ: ფოტო 6მმ სისქის უქანგავი ლითონითა და მინაბოჭიკოვანი საარმირებო ბადით არმირებული კარნიზის ქვა. დეტალი

8

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



9



**ზემოთ:** ფოტო.დაზიანებული აკრნიზის ქვა. უზანგავი ლითონის არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასი.

10



**ზემოთ, მარცხნივ:** ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. დაზიანებული კარნიზის ქვაზე დატანილია არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასი.

**ზემოთ, მარჯვნივ:** ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. კირხსნარით არმირების შემდეგ.

11

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ მარჯვნივ: ჩრდილოეთ ფასადი, კარნიზი. საერთო  
ხედი  
ზემოთ მარცხნივ: დაზიანებული კარნიზის ქვა, დეტალი  
ზემოთ მარცხნივ: დაზიანებული კარნიზის ქვა, დეტალი

12

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. დაზიანებული კარნიზის ქვა  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასი.

13

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. დაზიანებული კარნიზის ქვა

ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასი.

14

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ: ფოტო. კირხსნარით არმირება. ქარგილის კირხსნარით შვსება.

15

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ: ფოტო.კირხსნარით არმირება. ქარგილის კირხსნარით შესება.

16

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე.

ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო. ჩრდილოეთ ფასადი. კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.

17


## დანართი



ზემოთ: ფოტო. კირსსნარით არმირების პროცესი.

18

## დანართი




ზემოთ: ფოტო. კირსსნარით არმირების პროცესი.

19



ზემოთ: ფოტო. კირხსნარით არმირების პროცესი.


20



ზემოთ: ფოტო. კირხსნარით არმირების პროცესი.

21

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრი  
აღმოსავლეთ მკლავის კარნიზების საკონსერვაციო  
სამუშაოები



‘የድብ ስပራይንስ በአዲስአበባ’ው በልማት የሚያስፈልግ ነው፡፡




დაყის სამიზნების დამტკიცებულებების გადასაცემად განვითარებული და განვითარებული



ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

• የቅርቡ በኩል የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ  
በአዲስአበባ የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ



መሆናን የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ ከቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ

በአዲስአበባ የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ  
በአዲስአበባ የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ  
በቅርቡ በኩል የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ



መሆናን የቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ ከቅርቡ ማስረጃ/ቤት ንግድ

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. აღმოსავლეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.

8

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო კარნიზის ქვის ფრაგმენტირებული დეტალების ეპოქსიდური რეზინით გაერთიანების პროცესი.

9


კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტზე კარნიზი.ქვის ფრაგმენტირბეული დეტალების ეპოქასიდური რეზინით გაერთიანების პროცესი.

10

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტზე კარნიზი.ქვის ფრაგმენტირბეული დეტალების ეპოქასიდური რეზინით გაერთიანების პროცესი.

11

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო კარნიზი. საანკერე ხვრელების დატანისა და დამუშავების პროცესი.

12

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო კარნიზი. უჟანგავი ლითონის ანკერებით, არმირებისთვის განკუთვნილი კარნიზის მონტაჟის პროცესი.

13


კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტზო კარნიზი. უკანგავი ლითონის კარკასი.

14

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტზო კარნიზი. არმირებული კრიხსნარით რეკონსტრუქციის პროცესი.

15

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტო კარნიზი.არმირებული კრიხსნარით რეკონსტრუქციის პროცესი.

16

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე.  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო. კარნიზი. რეკონსტრუქციის შემდეგ.

17

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე.  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო კარნიზი. რეკონსტრუქციის შემდეგ.

18


## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. აღმოსავლეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.

19

အနေဖြင့် ပုဂ္ဂန်များ လုပ်သူများ မရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်း မျှေးဆုံး မြတ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်.



အောင် အကြောင်း မျှေးဆုံး လုပ်နိုင်တယ် မြတ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်.

အောင် အကြောင်း မျှေးဆုံး လုပ်နိုင်တယ် မြတ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်.



အောင် အကြောင်း မျှေးဆုံး လုပ်နိုင်တယ် မြတ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်.

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტოზ კარნიზი.უქანგავი ლითონის ანკერებით, არმირებისთვის განკუთვნილი კარნიზის მონტაჟის პროცესი.

22

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტოზ კარნიზი.უქანგავი ლითონის კარკასი.

23

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**ზემოთ:** ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. წინასწარ მომზადებულ საანკერე ხვრელების დამუშავების პროცესი.

24

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**ზემოთფოტო** კარნიზი. მინა-ბოჭკოვანი ბადით არმირების პროცესი.

25

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთაფოტო კარნიზი. არმირებული კირით რეკონსტრუქციის პროცესი.

26

კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე.  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო კარნიზი. რეკონსტრუქციის შემდეგ.

27

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე.  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო კარნიზი. რეკონსტრუქციის შემდეგ.

28

## დანართი



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო კარნიზი. დაზიანებული კარნიზის ქვა. საანკერე ხვრელებისთვის ადგილების მონიშვნის პროცესი.  
ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო კარნიზი. საანკერე ხვრელებისთვის ადგილების მონიშვნის პროცესი.

29

## დანართი



ზემოთ/ფოტო კარნიზი. საანკერე ხვრელების  
დატანისა და დამუშავების პროცესი.

30

## დანართი



ზემოთ/ფოტო კარნიზი. საანკერე ხვრელების დამუშავების პროცესი.

31

## დანართი



ზემოთ/ფოტო კარნიზი.არმირებული კირით რეკონსტრუქციის პროცესი.

32


## დანართი



ზემოთ/ფოტო კარნიზი.არმირებული კირით რეკონსტრუქციის პროცესი.

33

გელათის დვორისმშობლის ტაძრი  
სამხრეთ მკლავის კარნიზების საკონსერვაციო სამუშაოები





ზემოთ/ფოტო კარნიზი.არმირებული კირით რეკონსტრუქციის პროცესი.

34

#### კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით

ჩრდილოეთ ფასადის კარნიზის დაზიანებულ ქვებზე ჩატარდა კირხსნარით არმირების პროცესი. რომელიც შემდეგ თანმიმდევრობას მოიცავს.

- საანკერე ხვრელების მომზადება.
- საანკერე ხვრელების დამუშავება.
- საანკერე ხვრელებში დაზიანების სიმძმიდან გამომდინარე 4;6;8 მმ სისქის უჟანგავი ლითონის არმირებული კარკასის მონტაჟი.
- და ეპოქსიდურ რეზინაზე აყვანა.
- არმირებული კარკასის შინაბოჭკოვანი ბადით გამაგრება.
- ქარგილის მონტაჟი.
- კირხსნარით შევსება.
- 70 მმ სისქის ქვების მონტაჟი.

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.

5

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. წინასწარ მომზადებულ საანკერე ხვრელებში, უჟანგავი ლითონის 8მმ-იანი არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასის მონტაჟის პროცესი.

6

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. საანკერე ხვრელებში გამო-იანი უქანგავი ლითონის ანკერების მთავსების პროცესი.

7

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. საანკერე ხვრელებში გამო-იანი უქანგავი ლითონის ანკერების პროცესი. საერთო ხედი.

მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. კარნიზზე დამონტაჟებული უქანგავი ლითონის ანკერები.

8

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. წინასწარ მომზადებულ საანკერე ხვრელებში, უქანგავი ლითონის 8მმ-იანი არმირებისთვის განკუთვნილი კარგასის მონტაჟის პროცესი.

9

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთ ფოტო არმირებული ბადის მონტაჟის პროცესი

10

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



ზემოთფოტო კარნიზი.ქარგილის გამოყენებით კირხსნარით არმირების პროცესი.

11

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



მარგების/ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.

მარგების/ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი.კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.

12

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**მარცხნივ/ზემოთ:** ფოტო. სამხრეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.  
**მარჯვნივ/ზემოთ:** ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.

13

## კარნიზის ქვების რეკონსტრუქცია არმირებული კირით



**მარცხნივ/ზემოთ:** ფოტო. სამხრეთ ფასადი. დაიანებული კარნიზის ქვა.  
**მარჯვნივ/ზემოთ:** ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.



14

## დანართი



ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. წინასწარ მომზადებულ საანკერე ხვრელებში, უჟანგავი ლითონის 8მმ-იანი არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასის მონტაჟის პროცესი.

15

## დანართი



ზემოთ ფოტო. სამხრეთ ფასადი. კარნიზი. წინასწარ მომზადებულ საანკერე ხვრელებში, უჟანგავი ლითონის 8მმ-იანი არმირებისთვის განკუთვნილი კარკასის მონტაჟის პროცესი.

16



ზემოთაფოტუ კარნიზი.ქარგილის გამოყენებით კირხსნარით არმირების პროცესი.დეტალი

17



ზემოთაფოტუ კარნიზი.ქარგილის გამოყენებით კირხსნარით არმირების პროცესი.

18

ბელათის ღვთისმრთდღის ტაძრი  
სამხრეთ, ჩრდილოეთ და აღმოსაფლურ მცდავებზე კრამიტის  
ცერემონის მოქმედის სამუშაოები





გადახურვის ქვეშ არსებული ნაგვის გატანა და არსებული სიცარიელეების შევსება



ბოჭკოვანი არმატურის ფენა



ბოჭკოვანი არმატურის ფენა




კირით გადალესვა



კრამიტის ბურულის მოწყობა



კრამიტის ბურულის მოწყობა



კრამიტის ბურულის მოწყობა



კრამიტის ბურული

გელათის დვორისმშობლის ტაძარი  
ჩრდილოეთ ცოკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები





## 1.0 ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავება



ზემოთ ფოტო. ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავების პროცესი.

7

## 1.1 ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავება



ზემოთ ფოტო. ქვიდან პატინის მექანიკური მოცილება ლანცეტისა და ჰერის ჭავლის გამოყენებით.

8

## 1.2 ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავება



ზემოთ ფოტო. ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ კონკრეტულ მონაკვეთს ბიოციდის დამშავების გარდა ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია.

9

## 2.1 ფრაგმენტირებული ქვის დეტალების გაერთიანება

იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვის ფრაგმენტირებული დეტალები მოძრაობენ და ექვემდებარებიან მოხსნას, მათი შენარჩუნებისათვის საჭიროა მათი განცალკევება, გაწმენდა და ადგილზე დაზრუნება.

გაერთიანება ხდება ორი მეთოდით:

1. მცირე ზომის ფრაგმენტებისათვის (<500გრ) გამოიყენება აკრილის შექცევადი რეზინა (Paraloid B72)
2. ხოლო საშუალო და დიდი ზომის ფრაგმენტებისათვის (>500გრ) გამოიყენება ელასტიური მოდულის მქონე ეპოქსიდური რეზინა



ზემოთ ფოტო. ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის ზედაპირი.

10

## 2.1 ფრაგმენტირებული ქვის დეტალების გაერთიანება



**ზემოთ ფოტო ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის განცალკევება და ელასტიური ეპოქსიდური რეზინით დამუშავების პროცესი.**

11

## 2.1 ფრაგმენტირებული ქვის დეტალების გაერთიანება



**ზემოთ ფოტო ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის უბანი. საბოლოო შედეგი.\*  
\*შენიშვნა- კონკრეტულ ადგილას დატოვებულია პლასტმასის საინექციო ტუბი.**

12

### 3.1 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია

ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია განხორციელდა კირხსნარის გამოყენებით.

გამოყენებული ქირხსნარი:

ხსნარის ინექტირებისთვის, საინექციო ხსნარი: 1 წილი ნატურალურად პიდრავლიკური NHL5+ წილი პიდრავლიკური შემაგსებელი (პოცოლონა)

გაცრილი ქვიშით, სილიკატური (კვარცი) და კირით (Grasello) + Fiber და პოცოლანა პროპორციით 1წილი კირი, 2,5 წილი კვარცი, 0,5 თეთრი პოცოლანა 0,7 თეთრი ქუნჭები

Fiber – ბოჭკოვანი მასალა, პოლიკარბონატი. ბოჭკოს სიგრძე – 5მ. მარკა – sika.



მარცხნივ/ზემოთ: ფოტო. დაზიანებული ცოკოლის ქვა. უბნები სადაც განხორციელდა ინექტირებისა და რეკონსტრუქციის პროცესები. საერთო ხედი და დეტალი. ხედი აღმოსავლეთიდან.

13

### 3.1 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



მარცხნივ/ზემოთ: ფოტო. დაზიანებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.

მარჯვნივ/ზემოთ: ფოტო. კონსერვირებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პროცესების შემდგომ

14



### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



ზემოთ: ფოტო. ცოკოლის ქვის დაზიანებული დეტალი. წინ და ზედ ხედები.

17

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



ზემოთ: ფოტო. ცოკოლის ქვის დაზიანებული დეტალი, დემონტაჟის შემდეგ. აღნიშნება ბიოლოგიური დაზიანება. დეტალი შესაბამისად დამუშავდა დამონტაჟდა ავთვენტურ ადგილას.

18

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



**ზემოთ:** ფოტო. ცოკოლის ქვის დაზიანებული დეტალი, დემონტაჟის შემდეგ. კონკრეტული მონაკვეთი, ქვის დაზრუნებამდე დამუშავდე მექანიკურად, ჯაგრისითა და წყლის. ასევე პარის ჭავლის გამოყენებით. ფოტოზე გამოსახულია წყლის ჭავლით დამუშავება.

19

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



**ზემოთ, მარცხნივ:** ფოტო. ცოკოლის ქვის დაზიანებული დეტალი, დემონტაჟის შემდეგ. ქვის აცეტონით დამუშავება.  
**ზემოთ, მარჯვნივ:** ფოტო. ციჯიკუს ქვის დაზიანებული დეტალი, დემონტაჟის შემდეგ. ქვის ზედაპირზე ეპოქსიდური რეზინის დატანის პროცესი.

20

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



ზემოთ ფოტო. კირხსნარის ხსნარის დატანა ნაკლულ ადგილას.

21

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



ზემოთ ფოტო. დაზიანებული ქვის ავთვენტურ ადგილას დაზრუნების პროცესი.

22

### 3.3 ქვის ნაკლული ადიგლების რეკონსტრუქცია



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. დაზიანებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.  
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. კონსერვირებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პოცესების შენდეგ.

23

### დანართი



ზემოთ: ფოტო. ბიოციდით დამუშავებული და რეკონსტრუირებული ცოკოლის ქვა.  
შენიშვნა\* ფოტოზე შავ ლაქად ჩას ზონდაჟი. დატოვებულია სპეციალურად გაწმენდამდე და  
გაწმენდის შემდეგ მდგომარეობის შედრაებისთვის

24

## დანართი



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ფრაგმენტირბული ქვის გაერთიანება. ჰაერის ჭავლით ზედაპირის დამუშავება.  
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ფრაგმენტირებული ქვის გაერთიანება. ქვის ზედაპირის მექანიკურად ჯაგრისით წმენდა.

25

## დანართი



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ქვის ნაკლული ადგილების კირხსნარით რეკონსტრუქციის პროცესი

26



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ქვის ნაკლული ადგილების კირხსნარით რეკონსტრუქციის პროცესი

27



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ცოკოლი. დაზიანებული ქვის ზედაპირი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე  
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ცოკოლი. ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.

28

## დანართი



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ცოკოლი. ბიოციდით დამუშავება  
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ცოკოლი. ჰაერის ჭავლით ნაკერების დამუშავება.

29

## დანართი



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ცოკოლი.  
ბიოციდით დამუშავება  
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ცოკოლი.  
ჰაერის ჭავლით დამუშავება.

30