



საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორის
ბატონი ნიკოლოზ ანთიძეს

თარიღი: 2017წ. 21 დეკემბერი

REF: TK 3/21.12.17

**ხელოვნების
საერთაშორისო
ცენტრი**

მის: თბილისი,
6.ნიკოლაძე 7
ტელ. : 995-32-2931335,
995-32-2935685
ფაქსი : 995-32-2921335
ელ-ფოსტა: gacc@gacceorgia.org
secretariat@symposiumgeorgia.org
ვებ-გვერდი: www.gacceorgia.org
www.symposiumgeorgia.org

ბატონი ნიკოლოზ,

წარმოგიდგენთ გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების (წებართვა #09/12/15) მიმდინარეობის შუალედურ
ანგარიშს პერიოდისთვის 2017 წლის 20 ივლისი - 2017 წლის 29
დეკემბერი

**Georgian
Arts & Culture
Center**

Address: 7, N.Nikoladze str.
Tbilisi, 0108, Georgia

Tel.: 995-32-2931335;
995-32-2935685
Fax: 995-32-2921335
e-mail: gacc@gacceorgia.org
secretariat@symposiumgeorgia.org
web: www.gacceorgia.org
www.symposiumgeorgia.org

პატივისცემით,
მარიამ დვალიშვილი
ხელოვნების საერთაშორისო
ცენტრის დირექტორი

J. მ. ც. 32

№ 2522
21 12 2017
სსიპ - საქართველოს კულტურული დაცვის ეროვნული სამინისტრო

გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ეკვდერების ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები

სამუშაოთა შუალედური ანგარიში
2017 წლის 20 ივნისი - 2017 წლის 29 დეკემბერი



წებართვის ნომერი: 09/12/15

პროექტის განმხორციელებელი: ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

დამფინანსებელი: ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი

შემსრულებლები:
ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი-წამყვანი პარტნიორი

პარტნიორები:

- ე.პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური მეთოდებით კვლევის ცენტრი,,ბეთანია,,
- შპს. 1+1
- ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი
- თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიამ დვალიშვილი
პროექტის სამეცნიერო ხემლმძღვანელი: ნანა კუპრაშვილი
საერთაშორისო კონსულტანტი : სტეფანო ვოლტა

სარესტავრაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი: ალექსანდრე რუბაშვილი

ჯგუფის წევრები: გიორგი ნავროზაშვილი
გვანცა მაისურაძე
ფიქრია ფოცხვერაშვილი
ნელი გაჩეჩილაძე
ბექა კოპაძე
საბა ციკოლია
ალექსანდრე თოდუა
ბექა ლომიძე
სოფო ცუცქირიძე
ირაკლი ბერიძე
ნინო ზედგენიძე
მარიამ მიქელაძე

დოკუმენტაციის შედგენა: საბა ციკოლია
თამარ მელივა

პროექტის ადმინისტრირება: თამარ კიკნაძე
ასისტენტი: მარიტა სახლთხუციშვილი

შინაარსი

განხორციელებული სამუშაოების აღწერა.....4

1.ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები ჩრდილოეთი ფასადის ცოკოლზე.....4

2. ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები ჩრდილოეთ ფასადის ეკვდერზე.....5

დანართი 1.

განხორციელებული სამუშაოების აღწერა

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების ქვის საკონსერვაციო სამუშაოების შუალედური ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2017 წლის 20 ივლისიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე. საანგარიშო პერიოდში მსოფლიო ბანკის/ მუნიციპალური განვითარების ფონდის და ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დაფინანსებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროექტის შესაბამისად გაგრძელდა ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები. ნებართვის ნომერი 6 09/12/15

სამუშაოების ლოგაციის შესაბამისად აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ მკლავებზე მოეწყო ხარაჩო, ამასთან რესტავრატორთა და საინჟინრო ჯგუფების მუშაობა მიმდინარეობდა პარალელურად სხვადასხვა უბანზე რათა უზრუნველყოფილიყო სამუშაოთა უწყვეტობა.

1. ქვის კონსერვაცია ჩრდილოეთი ფასადის ცოკოლზე

საანგარიშო პერიოდისთვის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები შესრულდა ჩრდილოეთი ფასადის ცოკოლზე.

დაზიანებული ქვების გამაგრებისმიზნითგანხორციელდა შემდეგი საკონსერვაციო სამუშაოები:

- 1) ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა
- 2) წინა პერიოდის რესტავრაციის დროს შესრულებული შევსების მოცილება;
- 3) ნაკერებისა და ბზარების კირხსნარით შევსება;
- 4) ინექტირება;
- 5) ფრაგმენტული ქვების შეწეპება/გამთლიანება;
- 6) მიკრო ბზარების კონსოლიდაცია;
- 7) პატინის მოცილება;
- 8) ანკერების მონტაჟი.

ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა-

ჩრდილოეთ ფასადის ცოკოლზე ქვაზე გვხვდებოდა სხვადასხვა ტიპის ბიოლოგიური დაზიანება. ძირითადად გავრცელებული იყო ლიქენების

კოლონიები და სხვადასხვა ტიპის წყალმცენარეები. ბიოლოგიური ნადების მოსაცილებლად შეირჩა წყალში განზავებული 4%-იანი **Benzalconio Cloruro** (ფართო მოქმედების სპექტრის ბიოციდი) რომელიც მოიფრქვა ცოკოლის ქვის მთელ ზედაპირზე. ხოლო ბზარებში შპრიცით ინექტირდა. არეებზე სადაც მიკროფლორა კვლავ აღმოცენდა ბიოციდით მკურნალობა განმეორდა. ქვის ცოკოლიდან პატინა მოცილდა მექანიკური მეთოდით, ლანცეტითა და ჰაერის ჭავლით.

ფრაგმენტული ქვის დეტალების გაერთიანება -

ჩრდილოეთი ფასადის პოსტამენტზე გვხვდებოდა მოძრავი და მოხსნას დაქვემდებარებადი ფრაგმენტირებული ქვის დეტალები, რისთვისაც საჭირო გახდა მათი განცალკევება, გაწმენდა და ურთიერთდაკავშირება. ქვების ურთიერთდაკავშირება მოხდა ორი მეთოდით 1. მცირე ზომის ფრაგმენტები(<500გრ) შეკავშირდა აკრილის შექცევადი რეზინით (ParaloidB72) 2. ხოლო სამუალო და დიდი ზომის ფრაგმენტები (>500გრ) ელასტიკური მოდულის მქონე ეპოქსიდური რეზინით.

ქვის ნაკლული ადგილების რეკონსტრუქცია

ქვის ნაკლული ადგილების რეკონსტრუქცია განხორციელდა შემდეგი პროპორციის კირხსნარის გამოყენებით: 1 წილი ნატურალურად ჰიდრავლიკური NHL5+ წილი ჰიდრავლიკური შემავსებელი (პოცოლონა)

ასევე გაცრილი ქვიშით, სილიკატური (კვარცი) და კირი (Grasello) + Fiber და პოცოლანა პროპორციით 1წილიკირი, 2,5 წილი კვარცი, 0,5 თეთრი პოცოლანა 0,7 თეთრი კენჭებიFiber _ ბოჭკოვანი მასალა, პოლიკარბონატი. ბოჭკოს სიგრძე _ 5მ.

2. ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები ჩრდილოეთ ეკვდერზე

საანგარიშო პერიოდისთვის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები განხორციელდა ჩრდილოეთ ეკვდერზეც.

დაზიანებული ქვების სარესტავრაციოდ განხორციელებული სამუშაოები
მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს:

- 1) ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა
- 2) წინა პერიოდის რესტავრაციის დროს შესრულებული შევსების მოცილება
- 3) ნაკერებისა და ბზარების კირხსნარით შევსება
- 4) ინექტირება
- 5) ფრაგენტული ქვების გამთლიანება
- 6) მიკრო ბზარების კონსოლიდაცია
- 7) პატინის მოცილება
- 8) ანკერების მონტაჟი

ჩრდილოეთ ეკვდერზე ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები განხორციელდა იგივე
მეთოდოლოგიით როგორც ჩრდილოეთი ფასადის ცოკოლზე.

დანართი 1.

გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სამუშაოთა შუალედური ანგარიში

2017 წლის 20 ივლისი - 2017 წლის 29 დეკემბერი

სამუშაოები ჩრდილოეთ ფასადის ცოკოლზე



ზემოთ: ფოტო, ჩრდილოეთ პოსტამენტის ქვის ზედაპირზე არსებული ბიოლოგიური დაზიანებები.



ზემოთ ფოტო. ქვის ზედაპირის ბიოცოდით დამუშავების პროცესი.



ზემოთ: ფოტო. ქვიდან პატინის მექანიკური მოცილება ლანცეტისა და ჰაერის ჭავლის გამოყენებით.



ზემოთ: ფოტო. ქვის ზედაპირის ბიოციდით დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ კონკრეტულ მოწაკვეთს ბიოციდის დამშავების გარდა ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია.



ზემოთ: ფოტო. ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის ზედაპირი.



ზემოთ ფოტო. ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის გაწალკვება და ელასტიკური ეპოქსიდური რეზინით დამუშავების პროცესი.



ზემოთ: ფოტო. ცოკოლი, ფრაგმენტირებული ქვის უბანი. საბოლოო შედეგი.*
*შეწიშვნა- კონკრეტულ ადგილას დატოვებულია პლასტმასის საინექციო ტუბი.



მარცხნივ/ზემოთ: ფოტო. დაზიანებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პროცესსამდე.
მარჯვნივ/ზემოთ: ფოტო. კონსერვირებული ცოკოლის ქვა. სარესტავრაციო პროცესშის შემდგომ

፩፻፭፻፯፻፯

ଓৰ সংক্ষিপ্ত অধিবেশন কৰিবলৈ আবেদন কৰিব।



“ସର୍ବଦିନାମୀତା ଅଳ୍ପକାରୀ ଧୂମର ଗୋଟିଏ ହେଲିଥିଲୁ
ଅବ୍ୟକ୍ତିକାରୀ ଧୂମର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବରେ ଧୂମରକାରୀ ଧୂମର କାରୀ
ଧୂମରକାରୀ ଧୂମର କାରୀ ଧୂମର କାରୀ ଧୂମର କାରୀ ଧୂମର କାରୀ

ဗာဓိဓမ္မပွဲ ရှုပ်ရိပ်ပါဝေသ အသင့်ဖော်ပို့ပြုခဲ့ ။ ထို ရှုပ်ရိပ်သ အတွက် အမျိန် အသင့် ပေးပို့ခဲ့ ။ မြတ်ဆုံး အမျိန် အသင့် ပေးပို့ခဲ့ ။





ზემოთ: ფოტო. დაზიანებული ქვის ავთვეწტურ ადგილას დაბრუნების პროცესი.



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ქვის წაკლული ადგილების კირხსწარით რეკონსტრუქციის პროცესი



ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ცოკოლი, დაზიანებული ქვის ზედაპირი. ფოტო რეკონსტრუქციამდე
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ცოკოლი, ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.




ზემოთ მარცხნივ: ფოტო. ცოკოლი, ბიოციდით დამუშავება
ზემოთ მარჯვნივ: ფოტო. ცოკოლი, ბიოციდით დამუშავება.

ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები ჩრდილოეთ ეკვდერზე



The reconstruction of missing areas has been conducted by lime mortar. The composition of lime mortar was mixture of hydraulic lime NHL5 and hydraulic filler: pozzolana, sifted silicate sand, quartz and Grasello + fiber (length of the fiber 5 mm)



ზემოაზ ფოტო, დაზიანებული საპირე წყობის ქვა.
ადგილი სადაც განიორციელდა ინექტურებისა და
რევონისტუქციის პროცესები. საერთო ხედი.
მარცხნივ: დაზიანებული საპირე წყობის
ქვა. დეტალი

Up: Damaged stone. General view
Left: detailed of damaged stone

5




მარცხნივ/ზემოაზ ფოტო, დაზიანებული საპირე წყობის. სარესტავრაციო პროცესამდე.
მარჯვნივ/ზემოაზ ფოტო. კირხსნარით არმირების პროცესი.



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პოცესების შემდგომ



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პოცესების შემდგომ



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. კონტექსტი.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. დეტალი.



მარცხნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პოცესების შემდგომ



მარვბნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პროცესამდე.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის დაზიანებული ქვა. სარესტავრაციო პროცესების შემდგომ



მარგბნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის რეკონსტრუქციის პროცესი.
მარჯვნივ/ზემოთ ფოტო. ჩრდილოეთ ეკვდერის საპირე წყობის რეკონსტრუქციის პროცესი.



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო.დაზიანებული საპირე წყობის ქვა.აღინიშნება <5სმ ზომის ნაპრალი.კონკრეტულ ადგილას განხორციელდა ინექტირება და შემდეგ კირხსნარით შევსების პროცესი.

ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.



ზემოთ, მარცხნივ: ფოტო.დაზიანებული საპირე წყობის ქვა.აღინიშნება <5სმ ზომის ნაპრალი.კონკრეტულ ადგილას განხორციელდა ინექტირება და შემდეგ კირხსნარით შევსების პროცესი.

ზემოთ, მარჯვნივ: ფოტო რეკონსტრუქციის შემდეგ.