

გელათის სამონასტრო კომპლექსის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი ხორციელდება ღვთისმშობლის შობის ტაძრის ყველა სივრცესა და წმ. გიორგის ტაძარში.

ანგარიშში წარმოდგენილია 2024 წლის თებერვლის მონიტორინგის ის ლოკაციები, რომელშიც დაფიქსირდა ცვლილებები - იხილეთ გვერდები: 2 – 12.

2023 წლის დეკემბრის შემდგომ 2024 წლის თებერვლის მონაცემებით ცვლილებები განიცადა შემდეგმა მონიტორინგის არეებმა:

- ღვთისმშობლის ტაძარი - S8 – ფერხთა ბანა - ფერწერული ფენის დანაკარგი
- ღვთისმშობლის ტაძარი - S7 – საიდუმლო სერობა - მარილების ციკლის მცირედი ცვლილება (დასაწყებია 3დ მონიტორინგი).
- ღვთისმშობლის ტაძარი - დასავლეთი მკლავის ნიშა - ნალესობისა და მხატვრობიანი ნალესობის მცირე ფრაგმენტების ცვენა.
- ღვთისმშობლის ტაძარი - ჩრდილო-დასავლეთი აფრა - ნალესობისა და მხატვრობიანი ნალესობის მცირე ფრაგმენტების ცვენა.
- ღვთისმშობლის ტაძარი -სამხრეთ-დასავლეთი ეკვდერი - კამარა და სამხრეთ კედელი - ნალესობისა და მხატვრობიანი ნალესობის მცირე ფრაგმენტების ცვენა.

კედლის მხატვრობის მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების მასალა ინახება მონაცემთა ბაზაში, შესაბამისად ვიზუალური დაკვირვებით ცვლილების არ მქონე ლოკაციების ფოტო და ტექსტური მასალის მოწოდება შესაძლებელია მოთხოვნის საფუძველზე.

გარკვეულ მონაკვეთებში მონიტორინგის ფარგლებში ხორციელდება ზედაპირული მარილების მშრალი წესით მოხსნის მეთოდი - იხილეთ გვერდები 13 – 20.


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, სამხრეთი ხედალი / Main Space, West Arm, South wall

სამონიტორინგო არა
Monitoring area N 1

პირდაპირი განათება
Incident light




გვერდითი განათება
Raking light



თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:	თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:	თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,60 °C	55,23%	17/12/2023	11,95 °C	59,1%	07/02/2024	6,87 °C	85,8%

გელათის სამონასტრო
 ურბანული,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering

Detected changes:

Paint loss

Risk of paint loss

შენიშვნა

Note

Treatment undertaken in 2021-2022:

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, სამხრეთი ხედალი / Main Space, West Arm, South wall

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:	თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:	თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%	18/12/2023	11.51 °C	57.3%	07/02/2024	6.87 °C	85.8%

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering

Detected changes:

- Salt cycle
- Paint loss

High risk of paint loss

შენიშვნა




Note

Treatment undertaken in 2021-2022:




ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, სამხრეთი ხედალი / Main Space, West Arm, South wall

სამონიტორინგო არეა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster delamination

Detected changes:

- Salt cycle
- Paint loss

High risk of paint loss

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
18/12/2023	11.51 °C	57.3%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.87 °C	85.8%

შენიშვნა



Note

Treatment undertaken in 2021-2022:


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, დასავლეთი ხედი / Main Space, West Arm, West wall

სამონიტორინგო არე
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

**High risk of further plaster and paint
 loss**

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	7.29 °C	88.9%

შენიშვნა



Note

Emergency stabilisation in 2022


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, დასავლეთი ხედი / Main Space, West Arm, West wall

სამონიტორინგო არე
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

**High risk of further plaster and paint
 loss**

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
24/12/2023	9. 61°C	57.7%

შენიშვნა



Note

Emergency stabilisation in 2022




ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, დასავლეთი ხედი / Main Space, West Arm, West wall

სამონიტორინგო არე
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

**High risk of further plaster and paint
 loss**

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	7.29 °C	88.9%

შენიშვნა
 Note

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, დასავლეთი ხედი / Main Space, West Arm, West wall

სამონიტორინგო არე
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

**High risk of further plaster and paint
 loss**

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,84 °C	55,28%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	7.29 °C	88.9%

შენიშვნა

Note

Emergency stabilisation in 2022


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, ჩრდილო-დასავლეთი აფრა / Main Space, North-West Pendentive

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering
- Plaster delamination

High risk of paint and plaster loss

Loss of small particles accumulated
 on the scaffolding below this scene

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
14/10/2023	18,96 °C	52,44%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
18/12/2023	11.51 °C	57.3%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.71 °C	89.5%

შენიშვნა



Note

No treatment evidence


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 სამხრეთ-დასავლეთი ეკლესია, დასავლეთი ხედალი / South-West Chapel, North wall

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დeterioration state
 Deterioration state

Condition phenomenon:

Salt efflorescence
 Plaster delamination

Detected changes:
Painted plaster loss

High risk of painted plaster loss

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
16/12/2023	13.76 °C	70.56%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
08/02/2024	8.17 °C	68.48%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

შენიშვნა
 Note

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 სამხრეთ-დასავლეთი ეკლესია, დასავლეთი ხედალი / South-West Chapel, North wall

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary

N ↑



დeterioration state
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

High risk of further plaster and paint
 loss

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
17/10/2023	19,25 °C	63,33%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
16/12/2023	13.76 °C	70.56%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
08/02/2024	8.17 °C	68.48%




შენიშვნა

Note
 In the chapel remedial treatments were made in
 2010s, 2021.

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 სამხრეთ-დასავლეთი ეკლესია, დასავლეთი ხედალი / South-West Chapel, North wall

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N

პირდაპირი განათება
 Incident light




გვერდითი განათება
 Raking light



გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary

N ↑



დეგრადაციის სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Plaster powdering
- Plaster delamination

Loss of small particles accumulated
 on the floor below this scene

High risk of further plaster and paint
 loss

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
17/10/2023	19,25 °C	63,33%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
16/12/2023	13.76 °C	70.56%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
08/02/2024	8.17 °C	68.48%

შენიშვნა

Note

In the chapel remedial treatments were made in 2010s, 2021.

ზედაპირული მარილების მონიტორინგი
მარილების მშრალი წესით მოხსნის მეთოდის
გამოყენებით

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხარე, სამხრეთი ხედალი / Main Space, West Arm, South wall

სამონიტორინგო არე
 Monitoring area N 2010

პირდაპირი განათება
 Incident light




Before salt removal



After salt removal



გვერდითი განათება
 Raking light



Before salt removal



After salt removal




თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
18/12/2023	11.51 °C	57.3%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.87 °C	85.8%

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering
- Plaster powdering

In December 2023, the process of **salt removal** was initiated for monitoring purposes. Subsequently, in February 2024, no salt activity was observed.

შენიშვნა

Note
 In December 2023, ion test of the removed salt indicated presence of Sulphates (<200 mg/L) Nitrates (500 mg/L)

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, ჩრდილო-დასავლეთი აფრა / Main Space, North-West Pendentive

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N 2009


პირდაპირი განათება
 Incident light



Before salt removal



After salt removal



გვერდითი განათება
 Raking light



Before salt removal



After salt removal




თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
18/12/2023	11.51 °C	57.3%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.44 °C	57.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.71 °C	89.5%

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint powdering
- Plaster powdering

In December 2023, the process of **salt removal** was initiated for monitoring purposes. Subsequently, in February 2024, no salt activity was observed.


შენიშვნა

Note
 In December 2023, ion test of the removed salt indicated presence of Sulphates (<200 mg/L) Nitrates (500 mg/L), Nitrites (<200 mg/L)


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხლავი, ჩრდილოეთი ხედალი / Main Space, West Arm, North wall

სამონიტორინგო არეა
 Monitoring area N 2023

პირდაპირი განათება
 Incident light




Before salt removal




After salt removal




გვერდითი განათება
 Raking light



Before salt removal



After salt removal




თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
18/12/2023	11.51 °C	57.3%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
20/12/2023	11.03 °C	45.1%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.87 °C	85.8%

გელათის სამონასტრო
 ხორავლაქსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering

High risk of paint loss

In December 2023, the process of **salt removal** was initiated for monitoring purposes. Subsequently, in February 2024, no salt activity was observed.

შენიშვნა

Note
 In December 2023, ion test of the removed salt indicated presence of Sulphates (<200 mg/L) Nitrates (500 mg/L)

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხლავი, ჩრდილოეთი ხედალი / Main Space, West Arm, North wall

სამონიტორინგო არეა
 Monitoring area N2319

პირდაპირი განათება
 Incident light



Before salt removal



After salt removal

გვერდითი განათება
 Raking light



Before salt removal



After salt removal


თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.5 °C	71.6%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
07/02/2024	6.5 °C	71.6%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

- Salt efflorescence
- Paint flaking
- Paint powdering

High risk of paint loss

In February 2024, the **salt removal** was performed for monitoring purposes.



შენიშვნა

Note
In February 2024, ion test of the removed salt indicated presence of Sulphates (>800 mg/L) Nitrates (50 mg/L)


ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხლავი, ჩრდილოეთი ხედალი / Main Space, West Arm, North wall

სამონიტორინგო არა
 Monitoring area N2358

პირდაპირი განათება
 Incident light



გვერდითი განათება
 Raking light




თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
24/02/2024	9.78 °C	53.2%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
24/02/2024	9.78 °C	53.2%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

Salt efflorescence

In February 2024, the **salt removal** was performed for monitoring purposes.

შენიშვნა

Note
 In February 2024, ion test of the removed salt indicated presence of Nitrates (500 mg/L)

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მალაჰი, ჩრდილოეთი ხედალი / Main Space, West Arm, North wall

სამონიტორინგო არა
Monitoring area N2316

პირდაპირი განათება
Incident light



Before salt removal



After salt removal

გვერდითი განათება
Raking light



Before salt removal



After salt removal


თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
05/02/2024	6.5 °C	73.2%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
05/02/2024	6.5 °C	73.2%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

გელათის სამონასტრო
ხორგულაქსი,
ღვთისმშობლის შობის
სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
Church of Nativity of Virgin
Mary



დაზიანების სტატუსი
Deterioration state

Condition phenomenon:

Salt efflorescence
Paint powdering

High risk of paint loss

In February 2024, the **salt removal** was performed for monitoring purposes.

შენიშვნა

Note
In February 2024, ion test of the removed salt indicated presence of Sulphates (>1200 mg/L) Nitrates (500 mg/L)

ხედლის მხატვრობის მდგომარეობის მონიტორინგი / Wall Painting Condition Monitoring
 მთავარი სივრცე, დასავლეთი მხლავი, ჩრდილოეთი ხედალი / Main Space, West Arm, North wall

სამონიტორინგო არეა
 Monitoring area N2332

პირდაპირი განათება
 Incident light



Before salt removal



გვერდითი განათება
 Raking light



Before salt removal




თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:
24/02/2024	9.61 °C	57.7%

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

თარიღი: Date:	ტემპერატურა: T °C:	ფ.ბ.: RH %:

გელათის სამონასტრო
 კომპლექსი,
 ღვთისმშობლის შობის
 სახელობის ტაძარი

Gelati Monastery Complex,
 Church of Nativity of Virgin
 Mary



დაზიანების სტატუსი
 Deterioration state

Condition phenomenon:

Salt efflorescence

On February 6-5th,
 There was a meteorological disaster
 which caused water infiltration on
 the North wall of the west arm.
 24th of February salts were observed.

In February (24) 2024, the **salt
 removal** was preformed for
 monitoring purposes.

შენიშვნა

Note
 In February 2024, ion test of the
 removed salt indicated presence of
 Sulphates (<400 mg/L)