


# გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

გეგმა / Plan



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch


## ლეგენდა / LEGEND

ფირფრების ზონა / Paint layer:	
ნალექის ნაკრია	სრული დანაკარგი
Plaster joint	Full loss
გვიანების ზარის / Previous intervention:	
შეცვები და კიდვების გამდეგება:	ნაწილობრივი დანაკარგი
Fillings and edge repair	Partial loss
გალენის ზონა / Plaster Layer:	
სრული დანაკარგი	გაფხვევები
Full loss	Decohesion
ნაწილობრივი დანაკარგი	აბურცვა
Partial loss	Blistering
ბარაზი	აქტრცელა
Crack	Flaking
დაღვეულის ფრაგმენტების გადასაცემა:	საღვევას ჩამორჩევა
Open delamination	Deposit
(სამარტინოს ფრაგმენტები)	
ბამობარილება: / Salts:	
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები
Salt crust	Patchy salt crust
მარილის ჭრები ფრაგმენტები	წარტყმული კრისტალური
Patchy flakes	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტები	Patchy flakes
Lower scheme - loss of upper plaster layer	White haze

# გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფელის მაყვანობის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
წმინდაშისი ღვთისძმობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი  
East section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

## ლეგენდა / LEGEND

### ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექსის დანაკარგი Partial loss	ნალექსის დანაკარგი Decohesion
შეცვლები და კიდევების გამშვიდება: Fillings and edge repair	გაფხვება Blistering
გამშვიდების და კიდევების გამშვიდება: Crack	აბურცვა Flaking
გამშვიდების ნამორენება Deposit	საღებავის ნამორენება Washed drips of paint
გამშვიდების განარიტება: Open delamination	ნადგი Deposit
განარიტება: (სამარტინო ფერების შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ჭრები Salt crust
განარიტება: განარიტება: Closed delamination	მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
განარიტება: განარიტება: Decohesion	წარტილები კრისტალური Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დანაკარგი სრულდება Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

### ვიწროები: / Paint layer:

### ბამზარილება: / Salts:


შედეგის თარიღი  
20.12.2024

2/14


## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი  
East section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

ფენელოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრია	სრული დანაკარგი
ნალექსის ნაკრია	ნაწილობრივი დანაკარგი
შეცვერები და კიდვების გამსვრულება	Partial loss
გაფხვევება	Decohesion
აბურცვა	Blistering
აქტრცელა	Ablution
საღვავების ჩამორყეცება	Washed drips of paint
ნადგბი	Deposit
მარილის ქერქი	Salt crust
მარილის ქერქი ფრაგმენტულად	Patchy salt crust
წარტყოფნი კრისტალური	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტულად	Patchy flakes
თეთრი დაქვე	White haze

ფენელოგია: / Paint layer :

სრული დანაკარგი	Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss
გაფხვევება	Decohesion
აბურცვა	Blistering
აქტრცელა	Ablution
საღვავების ჩამორყეცება	Washed drips of paint
ნადგბი	Deposit
მარილის ქერქი	Salt crust
მარილის ქერქი ფრაგმენტულად	Patchy salt crust
წარტყოფნი კრისტალური	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტულად	Patchy flakes
თეთრი დაქვე	White haze



შედეგის თარიღი  
20.12.2024

3/14

## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი  
East section



ჩრდილოეთი კარიბჭე  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

#### ფირრებული ზონა / Paint layer:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნალექების დანაკარგი Partial loss		გაფხვევები Decohesion
	შეცემები და კიდეების გამდევრება Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
	აქტივული Flaking		საღებავის ჩამორყენება Washed drips of paint
	ნადგბი Deposit		გამომარილება: (სამარტინო ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	მარილის ქერქი Salt crust		მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალური Crystalline dots		ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტული Patchy flakes		ნაფიტები ფრაგმენტული Lower scheme - loss of upper plaster layer
	თეთრი დაქვე White haze		

შედეგის თარიღი  
20.12.2024

4/14

# გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი  
South section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

## ლეგენდა / LEGEND

### ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექისძის ნაკრია Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გაფსერები და კიდევების გამარტინება: Fillings and edge repair	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
ბაზობის ზონა / Plaster Layer :	გაფსერება Decohesion
სრული დანაკარგი Full loss	აბურცვა Blistering
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	აქტრცელა Flaking
ბაზობი Crack	საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint
დია განშრევება: (საფრენის ფერის მიზნი)	ნადგბი Deposit
Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
დია განშრევება: (საფრენის ფერის მიზნი)	მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
Open delamination (Between plaster layers)	წარტყოფნი ტრიტონისაფი Crystalline dots
განშრევება: განშრევება Closed delamination	ნაფიტები Flakes
გაფსერება Decohesion	ნაფიტები ფრაგმენტული Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექისძის დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქა White haze

# გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო  
წმინდა ღვთაების დარბაზის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი  
South section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch


## ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა / Paint layer:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპლილი ჩარჩა / Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვებები და კიდევების გამსარტება: Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	ბარი Crack		აბურცვა Blistering
	ნალექსის ზონა / Plaster Layer:		აქტრცელა Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადგები Deposit
	ბარი Crack		განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)
	დია განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ქერქი Salt crust
	განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		წარტილები ტრიტონის ფორმი Crystalline dots
	განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		ნაფიქე Flakes
	განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		ნაფიქე ფრაგმენტები Patchy flakes
	განშრევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი  
20.12.2024

6/14



# გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო  
წმინდაში ღვთისძიების  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი  
South section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

## ლეგენდა / LEGEND


ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპრეცვა Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვებები და კიდევების გამსარტება Fillings and edge repair		გაფხვევა Decohesion
	ბარაკი Crack		აბურცვა Blistering
	ნალექსის ზონა / Plaster Layer :		აქტივული Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორყენება Washed drips of paint
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადგი Deposit
	ბარაკი Crack		დია განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ქერქი Salt crust
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		ნაფიქე Flakes
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		ნაფიქე ფრაგმენტული Patchy flakes
	განშევება: (სამარტინო და საფეხურო ფენტების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		თეთრი დაქვე White haze

ბამზარილება: / Salts:	
	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	ნაფიქე Flakes
	ნაფიქე ფრაგმენტული Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი  
20.12.2024


7/14



## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
წმინდაში ღვთისძიების  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი  
West section



ჩრდილოეთი კარიბჭე  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური / Original technology:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპლილი ჩარჩა / Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცემები და კიდევების გამსაკრება / Fillings and edge repair		გაფხვევა Decohesion
	ბარაზი Crack		აბურცვა Blistering
	ნალექსის ზონა / Plaster Layer :		აქტრცელა Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორყენება Washed drips of paint
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადგები Deposit
	ბარაზი Crack		დია განშევება: (სამარტინო ფერების შორის) Open delamination
			(Between primary support and plaster layer) Closed delamination
			და განშევება: (სამარტინო ფერების შორის) Open delamination
			(Between plaster layers)
			და განშევება: (სამარტინო ფერების შორის) Closed delamination
			გაფხვევა Decohesion
			მარილის ჭრები Salt crust
			მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
			წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
			ნაფიქე Flakes
			ნაფიქე ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze


შედეგის თარიღი  
20.12.2024

8/14

## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი  
West section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

#### ტექნიკური ზონა / Paint layer:

ნალექსის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
განალების ზონა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და კიდევების გამსარტბება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
გაფხვევება Blistering	აბურცვა Washed drips of paint
აქტივული ზონა / Plaster Layer:	აქტივული ზონა Flaking
სრული დანაკარგი Full loss	საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნადგები Deposit
ბურთი Crack	ბამომარილება: Open delamination
დია განშევება: (საფეხულის ფერის მინი)	დარიცვული ჭრები Salt crust
დია განშევება: (საფეხულის ფერის მინი)	მარილის ჭრები Patchy salt crust
განაშევება: Open delamination (Between plaster layers)	წარტყმული ჭრების მინი Crystalline dots
განაშევება: Closed delamination	ნაფოტები Flakes
გაფხვევება Decohesion	ნაფოტები ფრაგმენტები Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქვე White haze



შედეგის თარიღი  
20.12.2024

9/14

## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი  
West section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

#### ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკარგი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანების ჩარჩა Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვლები და კიდევების გამზერება Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
ბარაზი Crack	აბურცვა Blistering
სადეპოზიტო ჩამორჩევა Washed drips of paint	აქტრცელა Flaking
ნადგბი Deposit	მარილის ჭრები Salt crust
დია განშევება: (სამარტინო ფენების შორის) Open delamination	მარილის ჭრები Patchy salt crust
დახურული განშევება: (სამარტინო ფენების შორის) Closed delamination	წარტყოფი ტრიტონის საფეხური Crystalline dots
გაფხვევება Decohesion	Flakes
ქვედა სქემა - ზედა დალექსის დაკარგება სრულდად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფატები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze


შედეგის თარიღი  
20.12.2024

10/14

## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი  
Church of the Nativity of  
Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი  
North section



ჩრდილოეთი კარიბა  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

#### ფენელოგია: /Original technology:

ნალექის ნაკრია  
Plaster joint

სრული დანაკარგი  
Full loss

#### გვიანები: / Previous intervention:

შეცვები და კიდების  
გამსარტივება:  
Fillings and edge repair

ნალექის დანაკარგი  
Partial loss

#### გალენიგის ფინა: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი  
Full loss

ნალექის დანაკარგი  
Partial loss

ბარი  
Crack

სადეპოზიტო ნამორენება  
Washed drips of paint

ნადები  
Deposit

#### ბამზარილება: / Salts:

მარილის ქერქი  
Salt crust

მარილის ქრისტალური  
Patchy salt crust

წარტყოფნი კრისტალური  
Crystalline dots

ნაფიქი  
Flakes



ნაფიქი ფრაგმენტული  
Patchy flakes

ნაფიქი ფრაგმენტული  
Lower scheme - loss of  
upper plaster layer

## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი  
North section



ჩრდილოეთი კარიაჟი  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

#### ფირფილები / Original technology:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		გაფხვევება Decohesion
	შეცვებები და კიდეების გამდეგება Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
	აქტრცელა Flaking		საღებავის ჩამოწევა Washed drips of paint
	ნადგი Deposit		ბრაზი Crack
	დია განშევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		მარილის ქერქი Salt crust
	Open delamination (Between primary support and plaster layer)		მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	დახურული განშევება: (სამარტინო ფენების შემოსი)		წარილოვანი კრისტალური Crystalline dots
	გაფხვერბა Decohesion		ნაფიტები Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა დალექსის დაკარგება სრულდად Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze


შედეგის თარიღი  
20.12.2024

12/14


# გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანების რეკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



გელათის სამონასტრო  
კომპლექსი ღვთისებრობის  
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of  
Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი  
North section



ჩრდილოეთი კარიბჭე  
North porch

## ლეგენდა / LEGEND

### ფენელოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვესებები და კიდევების გამსარტბება: Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	გაფენებები Decohesion		აბურცელი Blistering
	აქტივური Flaking		საღვავების ჩამორყენება Washed drips of paint
	ნადგები Deposit		მარილის ქერქი Salt crust
	დია განშევება: (საღვავების ფენების შორის) Open delamination		მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
	დახურული განშევება: (საღვავების ფენების შორის) Closed delamination		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	გაფენებები Decohesion		ნაფიტები Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულდება Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტები ფრაგმენტული Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი  
20.12.2024

13/14


## გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანების რეკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო  
წმინდაში ღვთისძიების  
შობის ტაძარი  
Church of the Nativity of  
Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი  
North section



ჩრდილოეთი კარიაჟი  
North porch

### ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა: / Original technology:

	ნალექისძინ ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპლილი ნარჩენა Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვებები და კიდევების გამსარტება Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	ბარი Crack		აბურცელა Blistering
	ნალექის ზონა / Plaster Layer:		აქტივულია Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღვარის ჩამორყეცება Washed drips of paint
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადგენი Deposit
	ბარი Crack		განვითარება: (სამარტინო ფენის შემთხვევაში) Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	და განვითარება: (სამარტინო ფენის შემთხვევაში) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ქერქი Salt crust
	განვითარება: (სამარტინო ფენის შემთხვევაში) Closed delamination		მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	გაფხვევება Decohesion		წარმოდგენი ტრიქოსიზოვანი Crystalline dots
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექისძინ დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტები Flakes
			ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი დაქა White haze

შედეგის თარიღი  
20.12.2024

14/14