



ს ს ი კ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ა რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ა ლ ი რ ბ ი ს ს ა ს ა მ ა რ ა რ თ ლ ი რ ე ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ ე ლ ი ბ ი უ რ ი ა

# ე ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს დ ა ს კ ვ ნ ა





ახორციელდს სჩედრასოვან ღამოკიდებელ საექსპერტო მომსახურება;

- ვიღეო, ფონოსაკოპიუჟი და ჰაბიტოსაკოპიუჟი ექსპერტისა;
  - ბარისტიუჟი, უხასოლოგიუჟი და ღაქტიროსაკოპიუჟი ექსპერტისა;
  - საჭანმახუთ ტექნიკურ-ტესოლოგიუჟი ექსპერტისა;
  - ჩაღისყიდი და სახანძხო-ტექნიკუჟი ექსპერტისა;
  - ღოკემენტების ტექნიკუჟი და ხელწერის ექსპერტისა; სასაქმარო ექსპერტისა;
  - ფინანსები და ბელადურები ექსპერტისა;
  - საინჟინრო ექსპერტისა;
  - ნაკონდეზმოლექტების ექსპერტისა;
  - კომიუნიკაციის ტექნიკუჟი და მასაღათა და ნაკონდებათა, მცენარეთა ექსპერტისა;
  - სამეცნიერო ექსპერტისა (სოცხალი პირებისა და ბენამების, სამეცნიერო-კიბერინიალისტიუჟი);
  - პისტოლოგიუჟი ექსპერტისა;
  - ბიოლოგიუჟი ექსპერტისა (გენეტიკუჟი, სექტოლოგიუჟი);
  - ფსიქიატრიუჟი შემონმება და ექსპერტისა (ამბელატონიური, სტაციონარიური);
  - კომპიუტერი ექსპერტისა.

ცაბოჩატომის გასაქმებელია გამოცდილი და კვალიფიცირებული ექსპერტები, ხომცების უზრუნველყოფის საექსპერტო კვლევების მაღარ ხაზისხს და ბიუჰმს სახელით სასამათო პროცესებზე თავად ისავენ გაცემელი დასკვნების ჭეშმახილებას. ბიუჰმში დანერგიილ ხაზისხს მათვისა და კონტროლის სისტემა უზრუნველყოფს ღამისათვების მოთხოვნათა მაღარი პროცესონალიზმით შესხეულას და წილი უფრო აძლიერებს ბიუჰმს ავტომატიზაციის მომხმარებელთა შორის.

ექსპერტთა მაღალი პროფესიონალიზმი და ობიექტურობა ჩვენში სისამაყის გაძლიერებას იწვევს. ჩვენ ვსირიბობთ ღავაკმაყოფილოთ მომხმარებელთა მოთხოვნა და ღავიმსახუროთ მათი პაციენტისცემა და ნეობა.



ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇନାରିଟିଲ୍ ଲିମଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଫିଜ୍ଞାନିକ ପରିଦିର୍ଘତା

**LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW**



5005245120

No 5005245120

09/09/2020

ა(ა)იპ „ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი“-ს  
აღმასრულებელ დირექტორს, ქალბატონ მარიამ  
დვალიშვილს

(საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნ. ნიკოლაძის ქ., №7 )

ქართულობრივი მარიამ.

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N#90 მომართვის (ბიუროს N005332420 დასკანის 2020 წლის 29 ივნისის რეგისტრაციის N1004858420) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო უსაკრძალის

ଲୋକପାତ୍ର

ექსპერტის დასკვნა 21 თერივოლა:

藏文古籍

მურაბ გამყრელიძე  
ბიუროს უფროსის მოადგილე



5005245120

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ მუშაობის მიზანას ვადასტურებ,  
ხულმოწმოსთვის პასუხისმგებელი პირი

თარიღი

9.09.20

(ხულმოწმო) ბ.ა



## გაფრთხილება

ექსპერტული უფროსების მიერ განვითარება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამართლებრივი კადექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. კინ შეუძლია, ფალი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი უფრთხოების შესახებ გაფრთხილებულები ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტის ჩატარების საფუძველი

უფრთხოების სახელი: საინჟინრო ექსპერტიზა

უფლება:

აუქტომატურად ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

აუქტომატურად აღმარიტულებელი დირექტორი

მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნ. ნიკოლაძის ქ., N7

მოწყვეტილი მუნიციპალიტეტი და მუნიციპალიტეტი

მოწყვეტილი მომსახური

**შემოსული ექსპერტი:**

მარიამ ტერტელიძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (ექსპერტული) ნორმატიული, ტექნიკური და ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით შემოსახული 41 წლის სტაჟით.

შემოსულიძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (ექსპერტული) ნორმატიული, ტექნიკური და ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს სპეციალისტი, სპეციალობით შემოსახული 10 წლის სტაჟით.

### ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები

სელენების საერთაშორისო ცენტრმა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი/მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით 2018-2019 წლებში განვითარებულ „გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის კვლევების გადახურვით“ ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გრანტის ნომერია: №IDA/RDPII/CW/NCB/18-2017. რომლის ფარგლებშიც გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის კვლევების გადახურვა გახსოვციელდა ჩამისხმის მეთოდით დამზადებული, თეთრი თიხის მოჭიქული კრამიტებით, რომლებმაც კუსლუატაციაში ჩაშვებამდე წინასწარი ლაბორატორიული ტესტირება გაიარა სხიპ გრიგოლ წულიკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტის ლაბორატორიაში შემდეგ ფიზიკურ-მექანიკურ მახასიათებლებზე: ყინვა მედეგობა, წყალშეუღწევადობა, წარმოშობის ნაწილი დაზიანდა და დატყვა, ნაწილზე მიკრობზარები აღინიშნება. საექსპერტოზოდ წარმოგიდეგით კირზე მოწყვეტის თრ ნიმუშს (დაზიანებული და საღი) და ხის კონსტრუქციაზე მოწყობის თრ ნიმუშს (დაზიანებული და საღი).

მისამართ დაკავშირებით, გთხოვთ, განსაზღვროთ წარმოდგენილი კრამიტების ფიზიკურ-მექანიკური მონაცემების შესაბამისობა დასკვნაში მითითებულ მონაცემებთან და ასევე დამატებით განსაზღვროთ კირის დუღაბთან ურთიერთქმედების შედეგები (მიმღებ თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების ცხრილი); დაადგინოთ დაზიანების მიზუნები დეფექტებიან ნიმუშებში.

მევ, გთხოვთ შეამოწმოთ წარმოდგენილი ნიმუშების სამშენებლო მასალების სტანდარტებთან შესაბამისობა. ასევე, გთხოვთ სატესტოების ანგარიშმი გამოსაცდელი კრამიტების თვისებების მაჩვენებლებთან ერთად მიუთითოთ სტადარტებით დასმული ზღვრული მაჩვენებლებიც.

დასკვნის თარიღი: 29/07/2020 წ

გასვლის თარიღი: 09/09/2020 წ

**დასკვნა**



ამ ხელფრების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის, ქალბატონ მარიამ დვალიშვილის 2020 წლის 29 ივნისის მს №90/29.07.2020 მომართვის (ზიუროს რეგ. №1004858420) საფუძველზე, გელათის დეპარტამენტის ტაბარის მუნიციპალიტეტზე მოწყობილი მოჭიქული კრამიტის დაზიანების მიზნის განსაზღვრის მიზნით ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა:

1. წილული თიხის ბრტყელი კრამიტის სამუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W_1=14,73\%$ -ს, თეთრი თიხის ბრტყელი კრამიტის სამუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W_2=16,87\%$ -ს, კების წილული კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W_3=18,67\%$ -ს, კების სამუალო კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W_4=20,57\%$ -ს.

კრამიტის წყალშთანთქმა სტანდარტის მიხედვით არ ნორმირდება, მაგრამ იმის წარმოსადგენად თუ რა დიდი წყალშთანთქმის მაღალულით ხასიათდება ჩვენს მიერ გამოცდილი კრამიტები, მოყვავანთ შედარებას ფასადის მოსაპირკეთუბელ კრამიტული ფასის ნორმატულ წყალშთანთქმის მაჩვენებელთან. კერძოდ, გОСТ 13996-93-ის („ფასადის კერამიკული ფილები და სამუშაოები. ტექნიკური პირობები“) ცხრილი 4-ის მიხედვით აღნიშნული ფილების წყალშთანთქმის მახასიათებელი არ უნდა უღიძებოდეს 9%-ს. ჩვენი კვლევის ცხრილ N1-ში მოყვანილი კრამიტების წყალშთანთქმის შედეგებიდან ამაზე უკეთესი მაღალულით მხოლოდ ერთ, №1-1 ნიმუშს აქვთ - 5,13%. ეს მაშინ, როგორც კრამიტების გაცილებით რთულ გარემო პირობებში უნდა უქმდლუატაცია (ზამთარი, ყინვა, თოვლი, შეიძლება კვირეების განმავლობაში მოუწიოს თოვლის საფარის ქვეშ ყოფნა), უდინებელ ფასადის კერამიკულ ფილებს.

2. კუნთამუშევებაზე გამოცდის 50 ციკლის გავლის შემდეგ გამოსაცდელი 12 ნიმუშიდან 7 კრამიტს აღმოაჩნდა სხვადასხვა სახის დამატებულებები (აქცენტი, ზედაპირული ბზარი, გარსის შემოცლა, დამტვრევა და ა.შ.), რომელიც შეუსაბამოა EN 539-2:2009-ის მომატებელთან. აქედან გამომდინარე აღნიშნულმა ნიმუშებმა ვერ გაიარეს გაყინვა-გალობების 50 ციკლიც კი, ამიტომ მათ ვერ დაუმუშავილეს EN 539-2:2009-ის მიერ წაყენებული მოთხოვნები ყინვამედეგობაზე.

3. კუნთამუშევებაზე გამოცდისას კრამიტებმა დააკმაყოფილეს კვროსტანდარტ EN 1304-2009-ის პუნქტ 4.4.2-ის მოთხოვნა მრღვველობის დაკავშირებით.

4. წარადგენული გამოცდისას მოჭიქულმა კრამიტებმა დააკმაყოფილეს EN 539-1:2005-ის მოთხოვნა.

მაღაზაზ ტურმელაძე

### გამოკვლევა

მაღაზაზ ტურმელაძე

კატარდა ააიპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის, ქალბატონ მარიამ დვალიშვილის 2020 წლის 29 ივნისის მს №90/29.07.2020 მომართვის (ზიუროს რეგ. №1004858420) საფუძველზე, გელათის დეპარტამენტის ტაბარის მუნიციპალიტეტზე მოწყობილი მოჭიქული კრამიტის დაზიანების მიზნით. 2020 წლის 03 აგვისტოს კუნთამუშევებით აღნიშნულ ტაბარზე ვიზუალური დათვალიერების და ნიმუშების აღების მიზნით, ვიზუალური დათვალიერებით ტაბრის კვდრებზე მოწყობილი მოჭიქულ კრამიტებს აღენიშნება როგორც მიკრო ასევე გამჭოლი ბზარები, ზოგიერთ მათგანზე ჭიქურებია ატეხილი, ზოგს კი ჩამონამტკრევები (იხ. ფოტოები 1, 2, 3, ..., 17). ჩვენს მიერ ნიმუშების აღება მოხდა ტაბრის ეზოში დასაწყობებული მოჭიქული კრამიტების მარაგიდან. აღებულ იქნა სხვადასხვა სახის მოჭიქული კრამიტი სულ 18 ცალი (იხ. ფოტოები 18, 19, 20, ..., 22). მონაცემები შეტანილ იქნა ნიმუშის აღების ოქში (იხ. დანართი 1) ნიმუშები გამოიტანდა გიუროს სპეციალურ პოლიეტილენის პაკეტებში, გაუკეთდა წარწერები და დაიღუქა (იხ. ფოტო 23). აღნიშნული ნიმუშები გადმოტანილ იქნა კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობისა და საინჟინრო ექსპერტიზის უნიტის (დეპარტამენტი) ლაბორატორიაში შემდგომი კვლევებისთვის.

მოჭიქული კრამიტების კვლევა განხორციელდა კვროსტანდარტ EN 1304-2009-ის (კერამიკული კრამიტი და დამტებითი

თემატურგია სახურის გადახურვისათვის - პროდუქციის დახასიათება და ტექნიკური მახასიათებლები (" მოთხოვნების შემსრულებელი ნიმუშების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევისათვის გამოყენებულ იქნა ასევე ევროპული სტანდარტები - EN 538-2:2009 (წყალშთანთქმა და ყინვამედეგობა), EN 538:1994 (გამოცდა ღუნვაზე) და EN 539-1:2005 (წყალგაუმტარობა). )

- ქრამიტების წყალშთანთქმა შესწავლით იქნა EN 539-2:2009-ის ("კრამიტული კრამიტი წყვეტილი გადახურვისათვის - ფიზიკური მახასიათებლების განსაზღვრა - ნაწილი 2: გამოცდა ყინვამედეგობის განსაზღვრის მიზნით") პუნქტ 5.2-ის მიხედვით. შემდეგ იქნა 6 ბრტყელი და 6 კეხის კრამიტი. ნიმუშების გამოშრობა და მუდმივ მასამდე მიყვანა გამოიწყელდა 110 (±5)°C ტემპერატურაზე, 48 საათის განმავლობაში ვენტილირებად საშრობი ღუმელში, Controls, მოდული 10- D1397. კრამიტების ასაწონად გამოყენებულ იქნა საწორი სიზუსტით 0,01 გრამი, KERN, ser. w 1109027 (იბ. ფოტოები 24, 25, 26, ..., 31). შემდეგ ნიმუშები მოთავსებულ იქნა წყალში და მათ ჩაუტარდათ სტანდარტით გათვალისწინებული პროცედურები და აწონილ იქნა გაუდენთილი კრამიტები (იბ. ფოტოები 32, 25, 26, ..., 39). ნიმუშების წყალშთანთქმა გამოთვლით იქნა ფორმულით:  $W = (M_2 - M_1) / M_1 \cdot 100$ ; გამოცდის შედეგები მოცემულია ქრონიკი 1.

## ცხრილი 1

კრამიტის სახეობა	კრამიტის N	მასა მშრალ მდგომარეობაში M <sub>1</sub>	მასა გაუდენთილ მდგომარეობაში M <sub>2</sub>	წყალშთანთქმა W%	საშუალო წყალშთანთქმა W <sub>საშ.</sub> %
წითელი თიხის შრტყელი	1-1	3228,7	3394,4	5,13	14,73
	1-2	2925,2	3544,0	21,15	
	1-3	3131,3	3692,5	17,92	
თეთრი თიხის შრტყელი	2-1	2708,2	3139,0	15,91	16,87
	2-2	3072,4	3508,7	14,20	
	2-3	2958,9	3565,8	20,51	
კების კრამიტი წითელი	3-1	2204,4	2637,7	19,66	18,67
	3-2	2712,4	3085,0	13,74	
	3-3	2914,4	3573,8	22,62	
კების კრამიტი თეთრი	4-1	2337,9	2872,1	22,85	20,57
	4-2	3191,8	3817,5	19,60	

	4-3	2965,5	3536,6	19,26
--	-----	--------	--------	-------

მოცული გრანიტიდან ჩანს, წითელი თიბის ბრტყელი კრამიტის საშუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W1=14,73\%$ -ს, თეთრი თიბის მინტენი კრამიტის საშუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W2=16,87\%$ -ს, კეხის წითელი კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W3=18,67\%$ -ს, კეხის თეთრი კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W4=20,57\%$ -ს.

ქრამიტის წყალშთანთქმა სტანდარტის მიხედვით არ ნორმირდება, მაგრამ იმის წარმოსადგენად თუ რა დიდი წყალშთანთქმის მაჩვენებლით ხვენს მიერ გამოცდილი კრამიტები, მოვიყანთ შედარებას ფასადის მოსახურებულ კრამიტული ფილტრის ნორმატულ წყალშთანთქმის მაჩვენებელთან. კერძოდ, ГОСТ 13996-93-ის (ცემალის კრამიტული ფილტრი და ხალიჩები. ტექნიკური პირობები) ცხრილი 4-ის მიხედვით აღნიშნული ფილტრის წყალშთანთქმის მახასიათებელი არ უნდა აღემატებოდეს 9%-ს. ცხრილ N1-ში მოყვანილი კრამიტების წყალშთანთქმის შეადგენდან ამზე უკეთესი მახასიათებელი მხოლოდ ერთ №1-1 ნიმუშს აქვს - 5,13%. ეს მაშინ, როგორც კრამიტებს უაღიასეს როგორ გარემო პირობებში უწევთ ექსპლუატაცია (ზამთარი, ყინვა, თოვლი, შეიძლება კვირეულის უაღიასეს მოუწიოს თოვლის საფარის ქვეშ ყოფნა), ვიდრე ფასადის კრამიტულ ფილტრს.

- წყლით გაფლენილი 12 ნიმუში მოთავსდა ყინვამედეგობის CONTROLS-ის ფირმის ტემპერატურული რეჟიმის (-20°C+20°C) პროგრამული რეგულირების დანადგარში - 10-D1429 და გამოიცადა ყინვამედეგობაზე EN 539-2:2009 "E" მუნიციპალური, რომელიც დაყენებული იყო გაყინვა-გაღლობის რეჟიმზე შემდეგი ციკლით. 1)+20°C-90°C-70°C-2+20°C-90°C-70°C და გადასვლა -15°C -დან +20°C - მდე 90 წთ, ანუ ციკლების რაოდენობა დალანგები იყო ოთხი. სტანდარტის მიხედვით ნიმუშებმა უნდა გაიარონ გაყინვა-გაღლობის 150 ციკლი. ყოველი 50 ციკლის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ნიმუშების გამოღება და ვიზუალური დათვალიერება. ჩვენს შემთხვევაში, პრეცენტი 50 ციკლის შემდეგ ვიზუალური დათვალიერების შედეგად 7 ნიმუშზე აღმოჩნდა სხვადასხვა სახის დაზიანება (იხ. ფოტოები 40, 41, 42, ..., 52). 4 ნიმუშზე დაჭიანებები არ აღინიშნებოდა. EN 539-2:2009-ის მიხედვით კუნძულირენტი ყინვამედეგობაზე გრძელდება კრამიტებზე დაზიანებების აღმოჩნდამდე. აღნიშნულ 7 ნიმუშზე კონტრილირა დაზიანებათა ის ნუსხა, რომელიც მიუღებლადა მიჩნეული EN 539-2:2009-ის ცხრილი N1-ის მიხედვით. კუნძული, აქტრცილა, ზედაპირული ბზარი, გარსის შემოცლა, დამტვრევა და ა.შ. აქედან გამომდინარე აღნიშნულმა ნიმუშებმა ვერ გაიარეს გაყინვა-გაღლობის 50 ციკლიც კი, ამიტომ მათ ვერ დააკმაყოფილეს EN 539-2:2009-ის მიერ წყლით გრანიტიდან მოთხოვნები ყინვამედეგობაზე.
- შერცელი კრამიტული კრამიტები (2 ცალი) გამოიცადა ღუნვაზე EN 538:1994-ის მიხედვით. გამოცდა ჩატარდა ღუნვაზე გამოსაცდელ დანადგარზე წერს CONTROLS ADVANTEST9 50-C9842-ზე (იხ. ფოტოები 53, 54, 55, 56). ნიმუშებმა დააკმაყოფილეს ევროსტანდარტ EN 1304-2009-ის პუნქტ 4.4.2-ის მოთხოვნა მრღვვე მაღასთან დაუკავშირებით (2760 ნიუტონი >1200 ნიუტონი და 2210 ნიუტონი >1200 ნიუტონი). გამოცდის შედეგები ასახულია უაღიასეს გამოსახულებებზე (იხ. დანართი 2).
- მოჭიული კრამიტების გამოცდა წყალშეუღებელი გრანიტიდან ჩატარდა ევროსტანდარტ EN 539-1:2005-ის მიხედვით. წყლით გრანიტტარობის დადგენის მიზნით სამი ცალი ბრტყელი ფორმის კრამიტი განთავსდა საყრდენებზე და მათზე დამატებული მართვულისა ფორმის ჩარჩო. ჩარჩოსა და კრამიტის ზედაპირს შემოინახილი დრეჩებული შეცხებული იქნა სპეციალური მაჰერმეტიზიზებულებით, ჰერმეტიკით. კრამიტები სადარებზე განთავსდა იმ ანგარიშით, რომ მათი ქვედა ზედაპირები ითლი დასათვალიერებელი ყოფილიყო. ჩარჩოები შეცხებულ იქნა წყლით ისე, რომ წყლის დონე კრამიტის ყველაზე მაღალი ზედაპირიდან 10 მმ-ზე ნაკლები არ ყოფილიყო. სტანდარტით დადგენილი დროის (4 საათი) მოხდა კრამიტების ქვედა ზედაპირის დათვალიერება. გამოსაცდელი კრამიტებიდან არც ერთზე წყლის წვეთი არ აღმოჩნდილა. კრამიტებზე დატანილმა ჭიქურმა უზრუნველყოფილი მათი წყალშეუღებელი დობა.

#### კუნძული შედეგად დადგინდა:

- წითელი თიბის ბრტყელი კრამიტის საშუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W1=14,73\%$ -ს, თეთრი თიბის ბრტყელი კრამიტის საშუალო წყალშთანთქმა შეადგენს  $W2=16,87\%$ -ს, კეხის წითელი კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W3=18,67\%$ -ს, კეხის თეთრი კრამიტის წყალშთანთქმა შეადგენს -  $W4=20,57\%$ -ს.
- ყინვამედეგობაზე გამოცდის 50 ციკლის გავლის შემდეგ გამოსაცდელი 12 ნიმუშიდან 7 კრამიტს აღმოჩნდა სხვადასხვა სახის დაზიანება (აქტრცილა, ზედაპირული ბზარი, გარსის შემოცლა, დამტვრევა და ა.შ.), რომელიც შეუსაბამოა EN 539-2:2009-ის მოთხოვნებით. აქედან გამომდინარე აღნიშნულმა ნიმუშებმა ვერ გაიარეს გაყინვა-გაღლობის 50 ციკლიც კი, ამიტომ მათ ვერ დააკმაყოფილეს EN 539-2:2009-ის მიერ წაყენებული მოთხოვნები ყინვამედეგობაზე.
- ღუნვაზე გამოცდისას კრამიტებმა დააკმაყოფილეს ევროსტანდარტ EN 1304-2009-ის პუნქტ 4.4.2-ის მოთხოვნა მრღვვე მაღასთან დაკავშირებით.
- წყალშეუღებელი გრანიტტარობაზე გამოცდისას მოჭიულმა კრამიტებმა დააკმაყოფილეს EN 539-1:2005-ის მოთხოვნა.



005332420

ექსპერტის დასკვნა № 005332420

ბესიკ დოლიძე

კუთხით დამკვირდებული ტექნიკური წესით გადაამოწმა: მერაბ აბაზაძე

1 - 5, ლ-4

კუთხით დამკვირდებული აღმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

... მასში

ფოტოიღუსტრაცია



ფოტო 1

ფოტო 2



ფოტო 3

ფოტო 4



ფოტო 5

ფოტო 6



ფოტო 7

ფოტო 8




ფოტო 9

ფოტო 10




ფოტო 11

ფოტო 12



ფოტო 13

ფოტო 14



ფოტო 15

ფოტო 16



005332420



ფოტო 17

ფოტო 18



ფოტო 19

ფოტო 20



005332420

ექსპერტის დასკვნა № 005332420



ფოტო 21

ფოტო 22



ფოტო 23

ფოტო 24





005332420

ექსპერტის დასკვნა № 005332420



ფოტო 25

ფოტო 26




ფოტო 27


ფოტო 28




ფოტო 29



ფოტო 30




ფოტო 31




ფოტო 32

005332420



ფოტო 33



ფოტო 34



ფოტო 35




ფოტო 36




005332420


ექსპერტის დასკვნა № 005332420




ფოტო 37



ფოტო 38



ფოტო 39




ფოტო 40




005332420

ექსპერტის დასკვნა № 005332420



ფოტო 41

ფოტო 42



ფოტო 43

ფოტო 44



ფოტო 45

ფოტო 46



ფოტო 47

ფოტო 48



005332420

ექსპერტის დასკვნა № 005332420



ფოტო 49


ფოტო 50



ფოტო 51


ფოტო 52

005332420



ფოტო 53

ფოტო 54



ფოტო 55

ფოტო 56

**National Forensic Bureau****Compression test on concrete : EN 12390-3**

Certificate Number : 1004858420 Certificate Date : 9/2/2020

Testing apparatus : C5600/FR s.n. 11009907

Customer : GACC "Georgian Arts &amp; Culture Center" 204426451

Contact : Mariam Dvalishvili

Specimen type : Block Cem.content kg/m<sup>3</sup> :

Specimen ID : Sample 1 Preparation Date : 9/2/2020

**National Forensic Bureau**

Cement type : At time of test :

Sampling preparation : Sampling Date : 7/12/2019

Sampling location : Gelati

On receipt :

**Test results**

Dimensions a(mm) 390.0 b(mm) 260.0 c(mm) 30.0 Mass (Kg) : 3.325


Density (Kg/m<sup>3</sup>) : 1093.0 Load rate : 0.050Area (mm<sup>2</sup>) : 101400.0 Test date : 9/2/2020

Load of failure (kN) : 2.76 Stress (MPa) : 0.03

Failure appearance : Satisfactory



Notes : 551 20 19 01



Operator

Malkhaz Turdzeladze Besik Dolidze

No parts of this certificate may be reproduced without permission

## National Forensic Bureau

## Compression test on concrete : EN 12390-3

**Certificate Number** : 1004858420 **Certificate Date** : 9/2/2020

**Testing apparatus** : C5600/FR s.n. 11009907

**Customer** : GACC "Georgian Arts & Culture Center" 204426451

**Contact** : Mariam Dvalishvili

**Specimen type** : Block **Cem.content kg/m<sup>3</sup>** :

**Specimen ID** : Sample 2 **Preparation Date** : 9/2/2020

National Forensic Bureau

**Cement type** : **At time of test** :

**Sampling preparation** : **Sampling Date** : 7/12/2019

**Sampling location** : Gelati

**On receipt** : yviteli feris

Test results

<b>Dimensions</b>	<b>a(mm)</b>	390.0	<b>b(mm)</b>	260.0	<b>c(mm)</b>	30.0	<b>Mass (Kg)</b>	3.325
-------------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------	------------------	-------

**Density (Kg/m<sup>3</sup>)** : 1093.0 **Load rate** : 0.050


**Area (mm<sup>2</sup>)** : 101400.0 **Test date** : 9/2/2020

**Load of failure (kN)** : 2.21 **Stress (MPa)** : 0.02

**Failure apperance** : Satisfactory



**Notes** : 551 20 19 01



**Operator**

Malkhaz Turdzeladze Besik Dolidze

No parts of this certificate may be reproduced without permission

სსიპ ცენტრი სამხარაულოს სასამართლო უწყებულის უფლებელი მოქალაქეების მანძილზე აკიქად თანამშრომლობს ამჟღვევის შეეხორცების შესახებ საკუთრის ანგარიშებით და სამსახურებით პროგრამაზე (INL Program).

INL-ის ასევე ბიუროს აქტებად ცნობილ კომისიუნის ხაზით მიმდევრული შემუშავებაში, ჩატარდა სასამართლო ესპერიტის ექსპრესი ბიურო (მი: 17025 საქართველოს საკანონო მოსიმოვნების დანერგვას).



სასამართლო უქსპერტის დაწესებულებათა უკიოპერი ქსელი (ENFSI):

სასამახოლო ექსპერტის ექვივიუტის დამსახურება განვითარებულ აზიან სასამახოლო ექსპერტის დანერგებულ აზიან ექსპერტის (ENFSI) სამეცნიერო კონფერენციაზე:

- ღნმ-ის სამეშაო ჯგუფი (DNA Working Group)
  - ნაჟაოციების სამეშაო ჯგუფი (Drugs Working Group)
  - მინისა და ლაქ-სალებავების სამეშაო ჯგუფი (Paint and Glass Working Group)



Անձնագիրը պահպանվում է ՀՀ Հանձնաժողովի կողմէն՝ սահմանադրութեան համապատասխան օրենքութիւններու շահագործութեան մեջ:

ჰორანის საექსამინისტროში მიღანიშავთ - ფონდი „ბლობალური ინიციატივა თხოვთა აქციაში“:

„ბორბალები ინიციატივა ფსიქოაუთიზმი“ ფონდის გამახმოვან დაწესებელი და პირები სასამათო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს ფსიქოაუთიზმის ექსპერტის ღია აკადემიკოს ასარ შემძლა.

ასევე ფონდის დამახმატით ბიუროს ექსპერტთათვის ფინანსურის აქციალების საკითხების სფეროში.



თურქეთის სასამახოო მუნიციპნის საბჭო (Adli Tip Kurumu):



სახელმწიფო უსაზღვრელობის ბიურო - რაიონი (State Forensic Science Bureau):



სუმუშები ენერგეტიკულ საქართველოს სამსახური (IAEA):

სასამართლო ექსპერტის უმოწვევის ბიუჟეტი თანამშემოცდას აკომედის ენერგიის საექსპონტო სამართლის საკითხებში. საკითხების მიზანი მომდევნო ექსპერტის ბიუჟეტის გადამზადებას გახემოს ხადიაყევი მონიკონგის საკითხებში. სხვადასტური მიმომართული მომდევნო ექსპერტის ბიუჟეტის გამოყენების გამოყენებით.

