

ჩუბინაშვილის ცენტრის კონკრეტული თანამშრომლების მიერ მოზაიკის ერთ-ერთ მონაკვეთზე „ადმოჩენილი“ და სოც. ქსელებში გავრცელებული დაზიანების ფოტო (ნოემბერი, 2024 წ.)

მოზაიკის ანალოგიური მონაკვეთის ფოტო, რომელიც 1991 წელს არის გადაღებული ბატონი კარლო ბაკურაძის ჯგუფის მიერ მოზაიკაზე განხორციელებული სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების შემდეგ.

(ფოტო იქვე, ჩუბინაშვილის ცენტრის არქივშია დაცული).

