

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კადლის მახარობის დაზიანების რეაცია

Wall painting condition map

სიმარტის ლოკაციები

Sampling locations



აღმოსავლეთის ჭრილი
East section

გელათის სამონასტრო
ქორმაკისი ლითოსმემოგლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

ცოდნილი სიმარტი (ცალვარია და ბარილები)
Core samplings (include plaster layer and salts)

Ne_1.1 ზელა ნალექობის ფარა (ტიპი 5)
Upper plaster layer (TYPE 5)
XRD analysis

Ne_1.2 ქველა ნალექობის ფარა (ტიპი 3)
Lower plaster layer (TYPE 3)
XRD analysis

Ne_2.1 ნალექობის ფარა (ტიპი 5)
Plaster layer (TYPE 5)
XRD analysis

Ne_3.1 ნალექობის ფარა (ტიპი 5)
Plaster layer (TYPE 5)
XRD analysis

ვარიეტის არისტაფიზია
Salt efflorescence


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხალლის მათვრობის დაზიანების რეა

Wall painting condition map

სინაზის ლოკაციები

Sampling locations



აღმოსავალის ზრდის
East section

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესის მონასტრის
მოძიების ტაძარი

**Church of the Nativity of
Virgin Mary**

Gelati Rehabilitation Committee

○ ფერული ფენის სინაზი
Samplings of pictorial layer

Se_Pt_11 XRF measurements

Se_Pt_17 მომქონილი მარავადი
Gilded halo
XRF measurements

Se_Pt_18 ლურჯი ფერი გამარტინი ნითელი
Blue with darkened red shadows
XRF measurements

Se_Pt_19 ლურჯი ფერი, თათლი/ვარდისფერი,
ცდილობის ნითელი მონაცემთან
Blue with pink/white middle areas still showing red
XRF measurements

Ne_Pt_23 შარიალი მავი ყვითლის გარშემო
Black washy material over yellow from jewel
XRF measurements

Ne_Pt_24 მარავადი ფერული ფერი
Dark red paint layer
XRF measurements

Ne_Pt_25 რითელი ფერი ამონაცენილი
წარმონაშენის გარშემო
Red over washy purple
XRF measurements

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხადვის მათვრობის დაზიანების რეაცია

Wall painting condition map

სიცავის ლოკაციები

Sampling locations


სამხრაოს ჭრილი
South section

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლითის მშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

მარილის არისტალიზაცია
Salt efflorescence



შემსრულებელის კლერიკული გენერირების
ფაზის კონცენტრაცია

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0.5 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

2/5


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კადლის მხატვრობის დაზიანების რეას

Wall painting condition map

სიღრების ლოკაციები

Sampling locations



სამხრეთის ჰილი
South section

გელათის სამონასტრო
ქომალუქის ლიტის მშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

○ ფერწერული ფაზის სიღრები
Samplings of pictoral layer

Ss_Pt_7 იშვიათი ფერწერული ფაზა
Purple pictoral layer (Virgin's garments)
XRF measurements

SS_Pt_8 ამონაცილი ვარდოფიგური ფაზა
Washy pink pictoral layer
XRF measurements

SS_Pt_9 შარვაზე
Halo
XRF measurements

Ss_Pt_10 ყვითლის ალტარიზაცია
Altering yellow
XRF measurements

Ss_Pt_14 ძლიერ ფერწერული ყვითელი ფაზა
Pale strong yellow pictoral layer
XRF measurements

Ss_Pt_15 გორგოზილი შარვაზე
Gilding on halo
XRF measurements

Ss_Pt_18 ლურჯი სამოსი, მავი ნიტელი
Blue robe with dakened red shadows
XRF measurements

Ws_Pt_13 გამავალული ქალვილი
Blackened cloth
XRF measurements

Sv_Pt_8

ფოტო: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
ფანდის ეროვნული სამეცნიერო

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

2/5


გრძელებული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კალის მხატვრობის დაზიანების რეაცია

Wall painting condition map

სინაზის ლოკაციები

Sampling locations



სამხრეთის ჭრილი
South section

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლვითის მშობლის
შობის ტაძარი

**Church of the Nativity of
Virgin Mary**

სინაზის
Samplings Pulieri and Centanini mission

SI-1 ღლების ფრაგმენტი ყვითელი
ფარენჟილი ფანი
Fragment of plaster with yellow pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SI-2 ღლების ფრაგმენტი ბეგისფრედი
ფარენჟილი ფანი
Fragment of plaster with beige pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SI-3

SI-4

SI-5 ღლების ფრაგმენტი შავი
ფარენჟილი ფანი
Fragment of plaster with black pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross & thin section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SI-9 ღლების ფრაგმენტი თეთრი და ბეგი
ფარენჟილი ფანი
Fragment of plaster with white and beige pictorial layers
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross & thin section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SC-1 ფარენჟილი ფარენჟილი ფანი შავი ფარენჟილი
Blue pictorial fragment on black ground
Stereoscopic microscopy
XRF measurements
Optical microscopy (cross section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SC-2 ფარენჟილი ფარენჟილი ფანი ყვითელი ფარენჟილი
Red pictorial fragment on yellow ground
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SC-6 მწვანე ფარენჟილი ფანი
Green pictorial fragment
Stereoscopic microscopy
XRF measurements
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SS-1 მარილების ალისტალიზაცია
Salt efflorescences
FT-IR spectroscopy

SS-2 მარილების ალისტალიზაცია
Salt efflorescences
FT-IR spectroscopy

ვადგენის თარიღი
02.08.2024

2/5

შესრულებული კალტარაჟი გეგმითოვანი
ფიზიკური და გეოგრაფიული საფარი

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხადვის მართვის დაზიანების რეას

Wall painting condition map

სიმარტის დოკუმენტი

Sampling locations


ჩრდილოეთის ჭრილი
North section

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლვის ეპარქიის
მობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

○ მარტის არისტალიზაცია
Salt efflorescence



ფური: საქართველოს კალაგრაფიული გამოცემაშის
ფაზის კონვენციის საფუძვლი

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0 2 4 6 8 10

გვევარის თარიღი
02.08.2024

5/5


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ჩადლის მხატვრობის დაზიანების რეკორდი

Wall painting condition map

სიმუშავის ლიკვიდირები

Sampling locations



ჩრდილოეთის ჭრილი
North section

გელათის სამონასტრო
კომალეპის ღვთისმოგლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

ფარენალი ფანის სიმუშავი
Samplings of pictorial layer

Nv_Pt_4 ფრანგი ულტრასილვანის ფარენალი
Ultramarine blue background paint layer
XRF measurements

Nn_Pt_5 მუქი მწვავე ფარენალი
Dark green paint layer
XRF measurements

Nn_Pt_26 XRF measurements

ფოტო: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
ფანის ეროვნული საგანმა

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

5/5


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მაჭვრობის დაზიანების რეა

Wall painting condition map

სინაზის დოკუმენტი

Sampling locations



ფური: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
ფასოს ეროვნული სახენც

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

ჩრდილოეთის პრილი
North section

გელათის სამონასტრო
წმინდას დამისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Pulieri and Centanini mission

სინაზი
Samplings

SI-6 ღლებობის ფრაგმენტი ნითელი
ფართის ფანი
Fragment of plaster with red pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SI-7 ღლებობის ფრაგმენტი ნითელი
ფართის ფანი
Fragment of plaster with red pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SI-8 ღლებობის ფრაგმენტი
მწვავე-მომცრისფრო ფანი
Fragment of plaster with green-gray pictorial layer
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (thin & cross section)
Histochemical tests

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კადლის მხატვრობის დაზიანების რეანი

Wall painting condition map

ცინაბის ლოკაციები

Sampling locations

აღსავლეთის ჭრილი
West section

გელათის სამონასტრო
ქომალეპის დაზიანების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

○ გალესობის ფენის ცინაბი
Samplings of plaster layer

Sw_PI_1 ქვედა გალესობის ფენი (ტიპი 3)
Lower plaster layer (TYPE 3)

XRD analysis

OM/Stereoscopy

Sw_PI_2.1 ქვედა გალესობის ფენი (ტიპი 3)
Lower plaster layer (TYPE 3)

XRD analysis

OM/Stereoscopy

Sw_PI_2.2 ზედა გალესობის ფენი (ტიპი 4)
Upper plaster layer (TYPE 4)

XRD analysis

OM/Stereoscopy

Ww_PI_3.1 გალესობის ფენი (ტიპი 3)
Plaster layer (TYPE 3)

XRD analysis

OM/Stereoscopy

Ww_PI_3.2 გალესობის ფენი (ტიპი 3)
Plaster layer (TYPE 3)

XRD analysis


OM/Stereoscopy

○ მარილის კრისტალიზაცია
Salt efflorescence

○ ზოგადი ცინაბი (გალესობა და მარილი)
Core samplings (include plaster layer and salts)

Nw_1 გალესობის ფენი (ტიპი 5)
Plaster layer (TYPE 5)

XRD analysis



ფური: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
აღმოსავალი სამსახური

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

4/5


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მხატვრობის დაზიანების რეანიმინაცია

Wall painting condition map

სიმუშავის ლოკაციები

Sampling locations



ფერლი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სამინისტრო

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

ფასავლების ჭრილი
West section

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლვითის მონასტრი
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Gelati Rehabilitation Committee

ფარმაციული ფანეს სიმუშავი
Samplings of pictorial layer

Ww_Pt_1 ფარმაციული ფანეს ფარმაციული
Small blue background
XRF measurements

Ww_Pt_2 უალებელი მომვავი ფარმაციული
Washy greenish blue
XRF measurements

Ww_Pt_3 ნახევრად დაუკრეატი/მოსწორი მდვაც
Partially lost/removed green
XRF measurements

Ww_Pt_12 ყვითლის ალბარაცია
Altering yellow
XRF measurements

Ww_Pt_21 XRF measurements

Ww_Pt_22 ფარმაციული ალბარაცია
Altering stripe
XRF measurements

1 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

4/5


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მხატვრობის დაზიანების რეაცია

Wall painting condition map

სიღრმეების ლოკაციები

Sampling locations



ასავლეთის ზრდი
West section

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლვითიშვილის
მოგის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

Pulieri and Centanini mission

Sampling

SI-10 შავ-მოყვავისფრო ფერული ფარე
Black-brown pictorial fragment
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross & thin section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SI-11 ღალასობრის ფრაგმენტი
Fragment of plaster
Optical microscopy (thin section)
FT-IR spectroscopy

SI-12 ღალასობრის ფრაგმენტი
Fragment of plaster
Optical microscopy (thin section)

SC-3 ლურჯი ფერული ფარე
Blue pictorial fragment
Stereoscopic microscopy
XRF measurements
Optical microscopy (cross section)
FT-IR spectroscopy
Histochemical tests

SC-4 მწვავე ფერული ფარე ნიტალ
Green pictorial fragment on red ground
Stereoscopic microscopy
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SC-5 ყავისფრო ფერული ფარე
Brown pictorial fragment
Stereoscopic microscopy
XRF measurements
Optical microscopy (cross section)
Histochemical tests

SS-3 მარილების პრისტალიზაცია
Salt efflorescences
FT-IR spectroscopy

SS-4b მარილების პრისტალიზაცია
Salt efflorescences
FT-IR spectroscopy

SS-6 მარილების პრისტალიზაცია
Salt efflorescences
FT-IR spectroscopy

P ქვის ფრაგმენტი
Stone fragment
Optical microscopy (thin section)
FT-IR spectroscopy

ფოტო: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
აუცილეს კონვენციის სამეცნი

Source: Georgian National Agency for Cultural Heritage
Preservation

1 0 2 4 6 8 10

შედგენის თარიღი
02.08.2024

4/5