



აღმოსავლეთი გელაჰი, აბარა
East arm, vault

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:	ფენის ფენა / Paint layer:
ნაწილობრივი დაკარგი Plaster joint	სრული დაკარგი Full loss
შესრულებული დაკარგი Previous intervention	ნაწილობრივი დაკარგი Partial loss
შესრულებული დაკარგი Fillings and edge repair	გაფუჭვება Decohesion
ნაწილობრივი დაკარგი Plaster Layer:	აბრეკვა Blistering
სრული დაკარგი Full loss	აბრეკვა Flaking
ნაწილობრივი დაკარგი Partial loss	საღებების ჩაშორება Washed drips of paint
შხარტი Crack	ნაფიქტი Deposit
დახსრული დაკარგი Open delamination (between primary support and plaster layer)	ნაფიქტი Salt crust
დახსრული დაკარგი Open delamination (between plaster layers)	ნაფიქტი Patchy salt crust
დახსრული დაკარგი Closed delamination	სრული დაკარგი Crystalline dots
გაფუჭვება Decohesion	ნაფიქტი Flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნაწილობრივი დაკარგი Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქტი Patchy flakes
	თეთრი ღება White haze



სამხრეთის ზრილი
South section



აღმოსავლეთი მალაქი, აღმოსავლეთის ჯედალი
East arm, East wall

ლეგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:

ნაღესობის ნაკერი
Plaster joint

პრეინტერვენცია: / Previous intervention

შეკეთებები და კიდეების
გამაგრება:
Fillings and edge repair

ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

ბზარი
Crack

ღია განშრევა:
(ძირითადი მხარისა და ნაღესობის ფენის შორის)
Open delamination
(Between primary support and plaster layer)

ღია განშრევა:
(ნაღესობის ფენის შორის)
Open delamination
(Between plaster layers)

დახურული განშრევა:
Closed delamination

გაფხვიერება
Decohesion

ქვედა სქემა - ზედა
ნაღესობის დაკარგვა
სრულად
Lower scheme - loss of
upper plaster layer

ფერწერის ფენა: / Paint layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გაფხვიერება
Decohesion

აბურცვა
Blistering

აქრცვლა
Flaking

საღებავის ჩამორეცხვა
Washed drips of paint

ნაღები
Deposit

ბამბარიალა: / Salts:

მარილის ქერქი
Salt crust

მარილის ქერქი ფრაგმენტულად
Patchy salt crust

წვრილიანი კრისტალიზაცია
Crystalline dots

ნაფიფქი
Flakes

ნაფიფქი ფრაგმენტულად
Patchy flakes

თეთრი ღაჭი
White haze


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხედლის მხატვრობის ლაზიანობების რუკა

Wall painting condition map


მრავლობითი ნაპყვები

მრავლობითი ნაპყვები



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მუხავი, აღმოსავლეთის ხედალი
East arm, East wall

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნაღესობის ნაკერი
Plaster joint

გვიანდელი ჩარევა: /Previous intervention

შუქვებები და კიდეების
გამარგება
Fillings and edge repair

ნაღესობის ფენა: /Plaster Layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

ბზარი
Crack

ღია განშრევა:
(ძირითადი და ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between primary support and plaster layer)

ღია განშრევა:
(ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between plaster layers)

დახურული განშრევა:
Closed delamination

გაფხვიერება
Decohesion

ქვედა სქემა - ზედა
ნაღესობის დაკარგვა
სრულად
Lower scheme - loss of
upper plaster layer

ფერწერული ფენა: / Paint layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გაფხვიერება
Decohesion

აბურცვა
Blistering

აქრცვლა
Flaking

საღებების ჩამორეცხვა
Washed drips of paint

ნაღები
Deposit

ბამფარიღება: / Salts:

მარილის ქერქი
Salt crust

მარილის ქერქი ფრაგმენტულად
Patchy salt crust

წვრილიანი კრისტალიზაცია
Crystalline dots

ნაფიქი
Flakes



ნაფიქი ფრაგმენტულად
Patchy flakes

თეთრი ღაქა
White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის ლაზიანობის რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, აღმოსავლეთის ხედი
East arm, East wall

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:		ფერწერული ფენა: / Paint layer:	
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	გაფხვიერება Decohesion
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention		შევსებები და კიდეების გამაგრება Fillings and edge repair	აბურცვა Blistering
ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:		სრული დანაკარგი Full loss	აქვრცევა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ბზარი Crack	საღებავის ჩამორეცხვა Washed drips of paint	ნაღები Deposit
ღია განშრევა: (ძირითადი და ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	გამომარიღება: / Salts:	
დახურული განშრევა: Closed delamination	გაფხვიერება Decohesion	მარილის ქერქი Salt crust	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	წვრილი კრისტალები Crystalline dots	ნაფიფი Flakes
		ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes	თეთრი ღაჭი White haze


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხედლის მხატვრობის დანახების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, ჩრდილოეთის ხედალი
East arm, North wall

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:

ნაღესობის ნაკერი
Plaster joint

პროანგლი ჩარევა: / Previous intervention

შესვლები და კიდეების
გამაგრება
Fillings and edge repair

ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

ბზარი
Crack

ღია განშრევა:
(ძირითადი და ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between primary support and plaster layer)

ღია განშრევა:
(ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between plaster layers)

დახურული განშრევა:
Closed delamination

გაფხვიერება
Decohesion

ქვედა სქემა - ზედა
ნაღესობის დაკარგვა
სრულად
Lower scheme - loss of
upper plaster layer

ფერწერის ფენა: / Paint layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გაფხვიერება
Decohesion

აბურცვა
Blistering

აქრცვლა
Flaking

საღებავის ჩამორეცხვა
Washed drips of paint

ნაღები
Deposit

ბამბარისებრი: / Salts:

მარილის ქერქი
Salt crust


მარილის ქერქი ფრაგმენტულად
Patchy salt crust

წვრილიანი კრისტალიზაცია
Crystalline dots

ნაფიფი
Flakes

ნაფიფი ფრაგმენტულად
Patchy flakes

თეთრი ღაქი
White haze





გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხედლის მხატვრობის დანახების რუკა


Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary




ჩრდილოეთის ჳრდილი
North section



აღმოსავლეთი მხარე, ჩრდილოეთის ხედი
North arm, North wall

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:		ჳრწმარული ჳრნი: / Paint layer:	
	ნაღესობის ნაკერი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention:			ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შუქვებები და კიდეების გამაგრება Fillings and edge repair		გაფხვიერება Decohesion
ნაღესობის ჳრნი: / Plaster Layer:			აბურცვა Blistering
	სრული დანაკარგი Full loss		აქრცევა Flaking
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		საღებების ჩამორეცხვა Washed drips of paint
	ბზარი Crack		ნაღები Deposit
	ღია განშრევა: (საღესობის და ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	გამომარღობა: / Salts:	
	ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ქერქი Salt crust
	დახურული განშრევა: Closed delamination		მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	გაფხვიერება Decohesion		წრტილოვანი კრისტალოზავა Crystalline dots
	ქვედა სქემა - ჳედა ნაღესობის დანაკარგა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიფქი Flakes
			ნაფიფქი ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი ღაქა White haze



აღმოსავლეთი მხარე, აღმოსავლეთის ახალი
East arm, North wall

ლეგენა / LEGEND


ტექნოლოგია / Original technology:	ფენის ფენის ფენა / Paint layer:
ნაწილობრივი დაკარგვა Plaster joint	სრული დაკარგვა Full loss
წინა ჩარევა / Previous intervention	ნაწილობრივი დაკარგვა Partial loss
შესრულებული და კონსერვაციის გამტარებელი Fillings and edge repair	გაფუჭვება Decohesion
ნაწილობრივი ფენა / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დაკარგვა Full loss	აბურცვის Flaking
ნაწილობრივი დაკარგვა Partial loss	საღებების ჩაშორება Washed drips of paint
შარბი Crack	ნაღები Deposit
ღია განშრევა (ძირითადი და ნაწილობრივი ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ბაქტერიული ფენა / Salts:
ღია განშრევა (ნაწილობრივი ფენის შორის) Open delamination (Between plaster layers)	შარბის ქრუსტი Salt crust
დახურული განშრევა Closed delamination	შარბის ქრუსტი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
გაფუჭვება Decohesion	სურსათული კრისტალები Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნაწილობრივი დაკარგვა სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქტი Flakes
	ნაფიქტი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ღია White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ხედლის მხატვრობის დანაწევების რუკა


Wall painting condition map

გარიღები
Salts



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, სამხრეთის ხედალი
East arm, South Wall

ლეგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნაღესობის ნაკერი
Plaster joint

პრეინტერვენცია / Previous intervention

შუქვები და კიდეების
გამკვრება
Fillings and edge repair

ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

ბზარი
Crack

ღია განშრევა:
(ძირითადი და ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between primary support and plaster layer)

ღია განშრევა:
(ნაღესობის ფენებს შორის)
Open delamination
(Between plaster layers)

დახურული განშრევა:
Closed delamination

გაფხვიერება
Decohesion

ქვედა სქემა - ზედა
ნაღესობის დაკარგვა
სრულად
Lower scheme - loss of
upper plaster layer

ფერწერის ფენა: / Paint layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გაფხვიერება
Decohesion

აბურცვა
Blistering

აქრცევა
Flaking

საღებავის ჩამორეცხვა
Washed drips of paint

ნაღები
Deposit

გამომარიღება: / Salts:

მარილის ქერქი
Salt crust

მარილის ქერქი ფრაგმენტულად
Patchy salt crust

წვრილიანი კრისტალიზაცია
Crystalline dots

ნაფიფი
Flakes



ნაფიფი ფრაგმენტულად
Patchy flakes

თეთრი ღაჭი
White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დანახების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ხომალასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მატაჰი, ჩრდილოეთის ხედალი
East arm, North wall


ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:	შეწვეული ფენა: / Paint layer:
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
შევსებები და კიდეების გამაგრება: Fillings and edge repair	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
სრული დანაკარგი Full loss	გაფხვიერება Decohesion
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	აბურცვა Blistering
ბზარი Crack	აქრცევა Flaking
ღია განშრევა: (მაღლის და ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	სადებების ჩამორეცხვა Washed drips of paint
ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	ნადები Deposit
დახურული განშრევა: Closed delamination	მარილის ქერქი Salt crust
გაფხვიერება Decohesion	მარლის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დანაკარგის სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	წვრილიანი კრისტალიზაცია Crystalline dots
	ნაფიფი Flakes
	ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ღაქი White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დანიშნულების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, ჩრდილოეთის ხედი
East arm, North wall



ლაგენა / LEGEND

შეკვეთის ტექნოლოგია / Original technology:		ფერწერის ფენა: / Paint layer:	
	ნაღესობის ნაკერი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შუქვები და კიდეების გამაგრება Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	სრული დანაკარგი Full loss		გაფხვიერება Decohesion
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		აბურცვა Blistering
	ბზარი Crack		აქრცვლა Flaking
	ღია განშრევა: (ძირითადი მხარდასა და განსხვავების ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)		საღებავის ჩამორეცხვა Washed drips of paint
	ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენის შორის) Open delamination (Between plaster layers)		ნაღები Deposit
	დახურული განშრევა: Closed delamination	გამომარიღება: / Salts:	
	გაფხვიერება Decohesion		მარილის ქერქი Salt crust
	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer		მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად		წვრილი კრისტალები Crystalline dots
	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად		ნაფიფი Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად		ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად		თეთრი ღაჭი White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის ლაზინაგების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, აღმოსავლეთის ხედლი
East arm, North wall



ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:	ფერწერული ფენა: / Paint layer:
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შევსებები და კიდეების გამაგრება: Fillings and edge repair	გაფხვიერება Decohesion
ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქრცევა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღებავის ჩამორეცხვა Washed drips of paint
ბზარი Crack	ნაღები Deposit
ღია განშრევა: (ძირითადი მხარისა და ნაღესობის ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ბამონარილება: / Salts:
ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენის შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქერქი Salt crust
დახურული განშრევა: Closed delamination	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
გაფხვიერება Decohesion	წვრილიფანი კრისტალიზაცია Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიფი Flakes
	ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ღაჭი White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დაზიანების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლეთის ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი გალავი, სამხრეთის კედელი
East arm, South wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:	ფერწერული ფენა: / Paint layer:
<ul style="list-style-type: none"> ნაღესობის ნაკერი / Plaster joint 	<ul style="list-style-type: none"> სრული დანაკარგი / Full loss ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention	
<ul style="list-style-type: none"> შევსებები და კიდეების გამაგრება: / Fillings and edge repair 	<ul style="list-style-type: none"> გაფხვიერება / Decohesion აბურცვა / Blistering აქრცველა / Flaking
ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:	
<ul style="list-style-type: none"> სრული დანაკარგი / Full loss ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss ბზარი / Crack ღია განშრევა: (საფუძვლისა და ნაღესობის ფენებს შორის) / Open delamination (Between primary support and plaster layer) ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) / Open delamination (Between plaster layers) დახურული განშრევა: / Closed delamination გაფხვიერება / Decohesion ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად / Lower scheme - loss of upper plaster layer 	<ul style="list-style-type: none"> სავლებების ჩამორეცხვა / Washed drips of paint ნაღები / Deposit მარილის ქერქი / Salt crust მარილის ქერქი ფრაგმენტულად / Patchy salt crust წვრილიფანი კრისტალები / Crystalline dots ნაფიფი / Flakes ნაფიფი ფრაგმენტულად / Patchy flakes თეთრი ღაჭი / White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დანახების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლეთის ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი


Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, სამხრეთის ხედალი
East arm, South Wall

ლეგენდა / LEGEND



ტექნოლოგია: /Original technology:	ფერწერული ფენა: / Paint layer:
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შევსებები და კიდეების გამაგრება: Fillings and edge repair	გაფხვიერება Decohesion
ნაღესობის ფენა: / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქრცველა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღებავის ჩამორეცხვა Washed drips of paint
ბზარი Crack	ნადები Deposit
ღია განშრევა: (ძირითადი და ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ბამონარილია: / Salts:
ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქერქი Salt crust
დახურული განშრევა: Closed delamination	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
გაფხვიერება Decohesion	წვრილიანი კრისტალიზაცია Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიფი Flakes
	ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ღაჭი White haze



გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დანიშნულების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლასი ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი


Church of the Nativity of
Virgin Mary



აღმოსავლეთი მხარე, ჩრდილოეთის ხედალი
East arm, North wall

ლაგენა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:		ჳიწერული ჳინა: / Paint layer:	
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	გაფხვიერება Decohesion
გვიანდელი ჩარევა: / Previous intervention:		შევსებები და კიდეების გამარგება Fillings and edge repair	აბურცვა Blistering
ნაღესობის ჳინა: / Plaster Layer:		სრული დანაკარგი Full loss	აქრცევა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ბზარი Crack	საღებუის ჩამორცხვა Washed drips of paint	ნადები Deposit
ღია განშრევა: (საღესობის და ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქერქი Salt crust	გამომარტება: / Salts:	
ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust	წერტილოვანი კრისტალოზავა Crystalline dots	ნაფიფქი Flakes
დახურული განშრევა: Closed delamination	ნაფიფქი ფრაგმენტულად Patchy flakes	თეთრი ღაქა White haze	
გაფხვიერება Decohesion			
ქვედა სქემა - ჳედა ნაღესობის დანაკარგა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer			



აღმოსავლეთი მხარე, აღმოსავლეთის ხაღალი
East arm, East wall


ლეგენა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:	ფენის ფენა / Paint layer:
ნაღვლის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
შემდგომი ჩარევა / Previous intervention:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შესრულებული და კონსერვაციის გამტარება Fillings and edge repair	გაფხვივება Decohesion
ნაღვლის ფენა / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აბურცვას Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღვთის წიწვების წაშრობის ნარჩენები Washed drips of paint
პზარი Crack	ნაღვი Deposit
ღია განშრევა: (ძირითადი და ნაღვლის ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ბაზისის მარილი / Salts:
ღია განშრევა: (ნაღვლის ფენის შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქრუსტი Salt crust
დახურული განშრევა: Closed delamination	მარილის ქრუსტი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
გაფხვივება Decohesion	წერტილოვანი კრისტალოიდები Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნაღვლის ფენის დანაკარგი სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიფი Flakes
	ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ღია White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


ხედლის მხატვრობის დაზიანების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ქოხლეთის ღვთისმშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



დასავლეთი გელაჰი, სამხრეთის
West arm, South wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:	ფერწერული ფენა: / Paint layer:
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
შევსებები და კიდეების გამაგრება: Fillings and edge repair	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
დაზიანებული ნაწილი Previous intervention	გაფხვიერება Decohesion
სრული დანაკარგი Full loss	აბურცვა Blistering
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	აქრცველა Flaking
ბზარი Crack	საღებავის ჩამორეცხვა Washed drips of paint
ღია განშრევა: (ძირითადი დახურვის ფენის შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ნაღები Deposit
ღია განშრევა: (ნაღესობის ფენის შორის) Open delamination (Between plaster layers)	ბამოზარტილია: / Salts:
დახურული განშრევა: Closed delamination	მარილის ქერქი Salt crust
გაფხვიერება Decohesion	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგვა სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	წვრილიფანი კრისტალოზა Crystalline dots
	ნაფიფი Flakes
	ნაფიფი ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი ლაქა White haze