


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
წმინდაში ღვთისძმობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

გეგმა / Plan



ჩრდილოეთი გალავი, კამარა
North arm, vault

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:	ვერტენები / Paint layer:
ნაფესისძინ ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩატვა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შესვებები და კიდევების გადაგრძელება: Fillings and edge repair	გაფხვერება Decohesion
დალისის ზონა / Plaster Layer:	აბუზოვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივულია Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	სადგავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ბური Crack	ნადები Deposit
დია განშრევება: (საფეხულის და ნაფესის უფრეს შერიცხვის Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქერქი Salt crust
დია განშრევება: (ნაფესის დარცვის პროცესი) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
დახურული განშრევება: Closed delamination	წარილობაზე კრისტალური Crystalline dots
გაუზევება Decohesion	ნაფიცები Flakes
ქედა სქემა - ზედა ნაფესის დაკარგება სრულდება Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიცები ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze

შედგენის თარიღი
10.04.2023

1/17

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary




ჩრდილოეთი მალავი, დასავლეთის ხადალი
North arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND	ვერტენტილი ვენა: / Paint layer:
ტექნოლოგია: /Original technology:	სრული დანაკარგი Full loss
ნაღესისძინებული ნაკრები:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა: / Previous intervention:	შევებები და კიდევბის გადაგრძელება: Fillings and edge repair
	გაფხვერება Decohesion
	აბუზცა Blistering
დაღმიტის ვენა: / Plaster Layer:	აქტივული Flaking
	ნადგავის ჩამორცევა Washed drips of paint
	ნადები Deposit
გამომარილება: / Salts:	დია განშრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის ფერებს შორის) Open delamination
	მარილის ქერქი Salt crust
	დადგენილი განშრევება: (ნადების ფერის შორის) Open delamination (Between plaster layers)
	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
	დახრული განშრევება: Closed delamination
	წარმოლოდნი ქრისტალური Crystalline dots
	გაუხვერება Decohesion
	ნაფიქი Flakes
	ნაფიქები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map



ჩელიათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისშობლის
შობის ტაძარი
Church of the Nativity of
Virgin Mary




ჩელიათის გალავი, ჩელიათის აადაფი
North arm, North wall

ლეგენდა / LEGEND		ვერტენტი ვენა: / Paint layer:
ტექნოლოგია: /Original technology:		სრული დანაკარგი Full loss
ნაღესობის ნაკრები Plaster joint		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention		გაფხვერება Decohesion
შევებები და კიდევების გადაგრძელება: Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
დაღსიახის ვენა: / Plaster Layer:		აქტივულია Flaking
სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადები Deposit
ბჟრივი Crack		
დია განშრევება: (საფეხულის და ნაღესობის უფრეს შერე)	Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
(საფეხულის და ნაღესობის უფრეს შერე)	(Between primary support and plaster layer)	
და განშრევება: (საფეხულის და ნაღესობის შერე)	Open delamination	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
(საფეხულის და ნაღესობის შერე)	(Between plaster layers)	წარტილური ქრისტალური Crystalline dots
დახურული განშრევება: Closed delamination		ნაფიცები Flakes
		ნაფიცები ფრაგმენტულად Patchy flakes
გაუხვერება Decohesion		თეთრი დაქა White haze
ქედა სქემა - ზედა ნაღესობის დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer		

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი გალავი, აღმოსავლეთი ჯაფეთი
North arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

ვერტენები: / Paint layer:	სრული დანაკარგი
ნაღესისძის ნაკრი	Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention:	გაფხვებები და კიდევბის გადაგრძელება:
შევარებები	Decohesion
Fillings and edge repair	Blistering
დალისის ვება: / Plaster Layer:	სქერცელა
სრული დანაკარგი	Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი	Washed drips of paint
ბური	Deposit
გამომარილება: / Salts:	მარილის ქერქი
დია განშრევება:	Salt crust
(საფეხულის და ნაფეხულის უფრების შერი)	Open delamination
(Between primary support and plaster layer)	Open delamination
დახურული განშრევება:	Between plaster layers)
Closed delamination	Open delamination
გაუხვებება	(Between plaster layers)
Decohesion	Decohesion
კედა სქემა - ზედა	Flakes
ნაღესისძის დაკარგება	Patchy flakes
სრული	Lower scheme - loss of upper plaster layer
ნაფეხული	White haze


შედეგის თარიღი
10.04.2023

4/17

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო წმინდაში ღვთისძიების შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary



ჩრდილო-დასავლეთი კუთხი North-west pendentive

ლეგენდა / LEGEND

ფერულების ვენა: / Paint layer:	
ტექნილოგია: /Original technology:	სრული დანაკარგი Full loss
ნაღესისის ნაკრები Plaster joint	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention	გაფენირება Decohesion
შემცირები და კიდევბის გადაგრძელება: Fillings and edge repair	აბუზივა Blistering
კალისტის ვენა: / Plaster Layer:	
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ხადგავის ჩამორცება Washed drips of paint
ბური Crack	ნადები Deposit
გამომარილება: / Salts:	
დია განშრევება: (სამარილის და ნაცენტის უწევებ შერტი) Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
დია განშრევება: (სამარილის და ნაცენტის შერტი) Open delamination	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
დახურული განშრევება: Closed delamination	წარტილური კრისტალურება Crystalline dots
გაუხეირება Decohesion	ნაფიქები Flakes
ქედა სქემა - ზედა ნაღესისის დაკარგება სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქები ფრაგმენტები Patchy flakes
თეთრი დაქა White haze	თეთრი დაქა White haze


შედეგის თარიღი
10.04.2023

5/17

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო წმინდაში ღვთისძიების შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary



ჩრდილო-აღმოსავლეთი აფსა North-east pendentive


ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:	ვერტენები: / Paint layer :
ნალექისის ნაკრინი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შემცველი და კიდევბის გამაგრება: Fillings and edge repair	გაფხვერება Decohesion
კლასიკის ზონა: / Plaster Layer :	აბჟუტცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	სადგავის ჩამორცება Washed drips of paint
ბური Crack	ნადები Deposit
დია განშრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის უფრეს შერის) Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
დია განშრევება: (საფეხულის ფერების შერის) Open delamination	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
დახურული განშრევება: Closed delamination	წარტყმული ქრისტალური Crystalline dots
გაუხვერება Decohesion	ნაფიქი Flakes
ქედა სქემა - ზედა ნალექისის დაკარგება სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქი ფრაგმენტული Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დართის მშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი ეპლავი, დასავლეთის ხადაჭი
North arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:	ვერტენები: / Paint layer :
ნაფესისძის ნაკრინი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შევებები და კიდევბის გადაგრძელება: Fillings and edge repair	გაფხვერება Decohesion
ბური Crack	აბუზოვა Blistering
დაღმილის ვება: / Plaster Layer :	
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ხადგავის ჩამორცება Washed drips of paint
ბური Crack	ნადები Deposit
გამომარილება: / Salts:	
დია განშრევება: (საფეხულის და ნაფესის უფრების შერები) Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
დია განშრევება: (ნაფესის და ნაფესის უფრების შერები) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
დახურული განშრევება: Closed delamination	წარტილობაზე კრისტალური Crystalline dots
გაუხვერება Decohesion	ნაფიქი Flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნაფესის დაკარგება სრულდება Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze

შედგენის თარიღი
08.11.2023

7/17

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
წმინდაში ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ჩრდილოეთის ჭრილი
North section



ჩრდილოეთი მალაზი, ჩრდილოეთის ეკლესი
North arm, North wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:	ვერტებული ვება: / Paint layer :
ნალექის ნაკრები	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გამარტინი ჩარჩა / Previous intervention	გაფენების და კიდეების გამარტინი Fillings and edge repair
	გაფენება Decohesion
	აბჟრცვა Blistering
დალის ვება: / Plaster Layer :	აქრაცია Flaking
სრული დანაკარგი	სადგავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი	ნადგი Deposit
ბური	ბური
დია განმრევება: (საფენებისა და ნაფენების ფენტების შერები)	მარილის ქერქი Salt crust
Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
დია განმრევება: (საფენების ფენტების შერები)	წერტილური ქრისტალური Crystalline dots
Open delamination (Between plaster layers)	ფლეიკს Flakes
დახურული განმრევება: (საფენების ფენტების შერები)	ნაფიქტი Patchy flakes
Closed delamination	თეთრი დაქა White haze
გაუხილება Decohesion	
ქედა სქემა - ზედა ნადგავის დაკარგება სრულდება	
Lower scheme - loss of upper plaster layer	


შედგენის თარიღი
08.11.2023

8/17

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
ამაღლების დარბაზის შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი გალავი, აღმოსავლეთი ნაფალი
North arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND	ფერწერები / Paint layer:
ტექნოლოგია / Original technology:	სრული დანაკარგი / Full loss
ნალექის ნაკრები / Plaster joint	ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss
გვიანდები ჩარჩა / Previous intervention	გაუსვერტება / Decohesion
შეცვერების და კიდევების გამდეგები: Fillings and edge repair	აბჟრცვა / Blistering
ნალის ფარა / Plaster Layer:	სალის ფარა / Flaking
სრული დანაკარგი / Full loss	სადგავის ჩამორცხვა / Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss	ნადები / Deposit
ბურთი / Crack	დია განმრევება: (სამუშაოს და საკეთოს ფენტის შემთხვევა) Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	დია განმრევება: (სამუშაოს ფენტის შემთხვევა) Open delamination (Between plaster layers)
	დახურული განმრევება: Closed delamination
	გაუსვერტება / Decohesion
	ქვედა სქემა - ზედა ნადახვისის დაკარგება სრულდება: Lower scheme - loss of upper plaster layer
გამომარილება / Salts:	მარილის ქერქი / Salt crust
	მარილის ქრისტალურობის დანაკარგი / Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალურობა / Crystalline dots
	ნაფიქი / Flakes
	ნაფიქის ფრაგმენტები / Patchy flakes
	თეთრი დაქა / White haze

შედგენის თარიღი
08.11.2023


9/17

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა


Wall painting condition map

1



0.5 0 0.5 1 1.5


2



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ფასაკლების ზოლი
West section



ჩრდილოეთი მალავი, ფასაკლების ერთობენი
North arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: / Original technology:	ვერტებული ვება: / Paint layer:
ნალექის ნაკრები	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გამარტინების გადაგრძელება	გაუსვერტება Decohesion
გამარტინების გადაგრძელება	აბჟრცვა Blistering
დალის ვება:	აქტებები Flaking
სრული დანაკარგი	სადგავის ნამორცხვა Washed drips of paint
ნალექის დანაკარგი	ნადები Deposit
ბური	
დია განშევება:	
(საფეხულის და საფეხულის ფენტის შერქ)	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
დია განშევება:	მარილის ქერქი Salt crust
(საფეხულის ფენტის შერქ)	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
დახურული განშევება:	წერტილური ქრისტალური Crystalline dots
(საფეხულის ფენტის შერქ)	
გაუსვერტება	ფლეიკები Flakes
გაუსვერტება	ნაფიცეტი ფრაგმენტები Patchy flakes
ქერქის სქემა - ზედა ნადებების დაკარგება	
სრულდება	თეროზ დაქანება White haze


შედგენის თარიღი
23.11.2023

10/17


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



ჩელიათის სამონასტრო კომპლექსი და მის გეოლოგიური შრობის ტაძარი Church of the Nativity of Virgin Mary



ჩელიათის სამონასტრო
კომპლექსი და მის გეოლოგიური
შრობის ტაძარი
North section
North arm, North wall


ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური გენერაცია / Original technology:	ვერტენტები / Paint layer:
ნაფესის ნაკერი	სრული დანაკარგი Full loss
ნაფესის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შევებები და კიდევბის გამაგრება:	გაფხვერება Decohesion
Fillings and edge repair	აბურცვა Blasting
დალისის გენერაცია / Plaster Layer:	აქტივულია Flaking
ნაფესის ნაკერი	სადებავის ჩამორცება Washed drips of paint
ნაფესის გენერაცია	ნადები Deposit
ბჟრივი	ბჟრივი Crack
და განშევება:	და განშევება: (საფეხულის და ნაფესის უფრეს შერე)
Open delamination	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
და განშევება:	და განშევება: (საფეხულის და ნაფესის შერე)
Open delamination	Open delamination (Between plaster layers)
და განშევება:	და განშევება: (საფეხულის და ნაფესის შერე)
Closed delamination	Closed delamination (Between primary support and plaster layer)
გაუხვერება	გაუხვერება Decohesion
ნაფესი	Flakes
ნაფესი სქემა - ზედა ნადებაზე	ნაფესი ფრაგმენტები Patchy flakes
ნაფესი სქემა - ზედა ნადებაზე	ნაფესი ფრაგმენტები Crystalline dots
სრული დანაკარგი	სრული დანაკარგი White haze


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო კომპლექსი და მის გარეული შობის ტაძარი Church of the Nativity of Virgin Mary



ზონა / Zone:	ტექნოლოგია / Technology:	ნილობობითი მაღავი / Paint layer:	ნამობარილება: / Salts:
1 დალილების ზონა / Paint layer:	ნაღესისძის ნაჟერი / Plaster joint	სრული დანაკარგი / Full loss	მარილის ქერქი / Salt crust
2 ნილობის ზონა / Salt layer:	ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss	მარილის ქერქი / Salt crust
3 გაუხვერება / Decohesion:	გაუხვერება / Decohesion	გაუხვერება / Decohesion	მარილის ქერქი / Salt crust
4 აბურცვა / Blistering:	აბურცვა / Blistering	აბურცვა / Blistering	მარილის ქერქი / Salt crust
5 სქელი დანაკარგი / Flaking:	სქელი დანაკარგი / Flaking	სადგავის ჩამორცხვება / Washed drips of paint	მარილის ქერქი / Salt crust
6 სადგავის ჩამორცხვება / Washed drips of paint:	სადგავის ჩამორცხვება / Washed drips of paint	ნადები / Deposit	მარილის ქერქი / Salt crust
7 ნადები / Deposit:	ნადები / Deposit	ნადები / Deposit	მარილის ქერქი / Salt crust
8 ბურთი / Crack:	ბურთი / Crack	ბურთი / Crack	მარილის ქერქი / Salt crust
9 დიანგრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის უფრეს შერები) / Open delamination (Between primary support and plaster layer):	დიანგრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის უფრეს შერები) / Open delamination (Between primary support and plaster layer) (Pink)	დიანგრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის უფრეს შერები) / Open delamination (Between primary support and plaster layer) (Pink)	მარილის ქერქი / Salt crust
10 დიანგრევება: (ნაფეხულის ფერების შერები) / Open delamination (Between plaster layers):	დიანგრევება: (ნაფეხულის ფერების შერები) / Open delamination (Between plaster layers) (Blue)	დიანგრევება: (ნაფეხულის ფერების შერები) / Open delamination (Between plaster layers) (Blue)	მარილის ქერქი / Salt crust
11 დახურული განმრევება: / Closed delamination:	დახურული განმრევება: / Closed delamination (Red)	დახურული განმრევება: / Closed delamination (Red)	მარილის ქერქი / Salt crust
12 გაუხვერება / Decohesion:	გაუხვერება / Decohesion (Purple)	გაუხვერება / Decohesion	მარილის ქერქი / Salt crust
13 კედა სქემა - ზედა ნაღესისძის დანაკარგი / Lower scheme - loss of upper plaster layer:	კედა სქემა - ზედა ნაღესისძის დანაკარგი / Lower scheme - loss of upper plaster layer (Dark blue)	კედა სქემა - ზედა ნაღესისძის დანაკარგი / Lower scheme - loss of upper plaster layer (Dark blue)	მარილის ქერქი / Salt crust



გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი მალავი, დასავლეთის კაფელი
North arm West wall


ლეგენდა / LEGEND

ვერტენტები: / Paint layer:	სრული დანაკარგი Full loss
ნაღესობის ნაკერი Plaster joint	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდები ჩარჩა / Previous intervention	შესვებები და კიდევების გამაგრება: Fillings and edge repair
	გაუსვერტება Decohesion
	აბურცვა Blistering
დალიმიას ზონა: / Plaster Layer:	სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბურთი Crack
	სადგავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
	ნადგი Deposit
გამომარილება: / Salts:	დია განშევება: (საფეხულის და ნაფეხულის ფენტებ შერი)
	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	დია განშევება: (საფეხულის ფენტებ შერი)
	Open delamination (Between plaster layers)
	დახურული განშევება: Closed delamination
	გაუსვერტება Decohesion
	ჭავლი Flakes
	ნაფიქი Patchy flakes
	ნაფიქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	წერტილური ჭრისტატიკა Crystalline dots
	თეთრი დაქა White haze


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მაზრობის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო კომპლექსი და მიმდევის გარემონტის შრომის ტაძარი Church of the Nativity of Virgin Mary



ჩრდილოეთი გალავი, ჩრდილოეთის აკადემი
North arm, North wall

ლეგენდა / LEGEND		ვერცხლები / Paint layer:
ტექნიკურია / Original technology:		სრული დანაკარგი Full loss
ნაფენის ნაკრები Plaster joint		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩართვა / Previous intervention:		გაფხვერება Decohesion
შევებები და კიდევბის გამარტივება: Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
დალისტის ვები / Plaster Layer:		აქრელა Flaking
სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადები Deposit
ბჟრივი Crack		განმრევება: (საფენის და ნაფენის უფრების შერები) Open delamination
		(Between primary support and plaster layer)
და განმრევება: (საფენის და ნაფენის უფრების შერები) Open delamination		მარილის ქერქი Salt crust
		(Between primary support and plaster layer)
და განმრევება: (საფენის და ნაფენის უფრების შერები) Open delamination		მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
და განმრევება: Closed delamination		ნაფიცები Flakes
		ნაფიცები ფრაგმენტულად Patchy flakes
გაუხვერება Decohesion		თეთრი დაქა White haze
კედა სქემა - ზედა ნადებების დაკარგება სრულდება Lower scheme - loss of upper plaster layer		

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი


Wall painting condition map

1



0.5 0 0.5 1 1.5 2

2




0.5 0 0.5 1 1.5 2

გელათის სამონასტრო
ამიალექსი ღვთისებობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ჩრდილოეთის ჭრილი
North section



ჩრდილოეთი მალავი, დასავლეთის კაფელი
North arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND

ფერწერული ვება: / Paint layer:	
ტექნოლოგია: /Original technology:	სრული დანაკარგი Full loss
დაზიანების ნაკრები:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა: / Previous intervention:	შეცვებული და კიდევბის გამდეგრება: Fillings and edge repair
	გაფენილი დანაკარგი Decohesion
	აბჟრცვა Blistering
დალის ვება: / Plaster Layer:	სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბური Crack
	დია განმრევება: (საფეხულის და საფეხულის ფენტებ შერება) Open delamination
	მარილის ქერქი Salt crust
	დია განმრევება: (საფეხულის ფენტებ შერება) Open delamination
	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	დახურული განმრევება: Closed delamination
	წერტილური გრასტრუქტურა Crystalline dots
	გაუსხიერება Decohesion
	ფლერები Flakes
	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნადახვების დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer
	თეროზ დაქა White haze


შედგენის თარიღი
02.08.2024

15/17

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი მაღალი, აღმოსავლეთის აღალი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:	ვერტენები: / Paint layer :
ნაფესისძინ. ნაკრი	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შევებები და კიდევბის გადაგრძელება:	გაფხვერება Decohesion
Fillings and edge repair	აბურცვა Blistering
კლასიზის ვება: / Plaster Layer :	აქტივულია Flaking
სრული დანაკარგი	სადგავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი	ნადები Deposit
ბჟრივი	ბჟრივი Crack
დია განშრევება: (საფეხულის და ნაფესის უფრების შერები)	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
და განშრევება: (ნაფესის დაწერის შერები)	მარილის ქრისტალური Patchy salt crust
Open delamination	წარმოლობაზე კრისტალური Crystalline dots
დახურული განშრევება: Closed delamination	ნაფიქი Flakes
Closed delamination	ნაფიქები Patchy flakes
გაუხვერება Decohesion	თეთრი დაქა White haze
ქედა სქემა - ზედა ნაფესის დაკარგება სრულდება	Lower scheme - loss of upper plaster layer

შედეგის თარიღი
02.08.2024



16/17

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მაზრობის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map

2



0.5

0

0.5


1

1.5

2

გელათის სამონასტრო
წმინდაში დამზადებული
შრობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთი მაღავი, აღმოსავლეთის ააფალი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:

ნალექისძის ნაკრები Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	გაფხვერება Decohesion
შევებები და კიდევბის გაძეგრება: Fillings and edge repair	აბუზივა Blistering
დაღუსის ზონა / Plaster Layer:	აჭროვლა Flaking
სრული დანაკარგი Full loss	ხადგავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნადები Deposit
ბჟერი Crack	და განმრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის ფენტებს შორის) Open delamination
და განმრევება: (საფეხულის და ნაფეხულის ფენტებს შორის) Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
დახურული განმრევება: Closed delamination	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
გაუხვერება Decohesion	წარმოდგენილი კრისტალუზე Crystalline dots
ქედა სქემა - ზედა ნალექისძის დაკარგება სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქტი Flakes
	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze

შედეგის თარიღი
02.08.2024

17/17