

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდაში დამატებული
შრობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

გეგმა / Plan



სამხრითი მალაზი, აღმართი
South arm, vault

ლეგენდა / LEGEND

ფიქროლობა: /Original technology:

სრული დანაკარგი
Full loss

გვიანდელი ჩარჩა: / Previous intervention:

შეცემები და კიდევების
გამდეგება: Fillings and edge repair

დალის ფინანსი: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გამარილი
Crack

და განუშევება:
(სამუშაოს და სამუშაოს უცნების შემთხვევა)

Open delamination
(Between primary support and plaster layer)

მარილის ქრექი
Salt crust

და განუშევება:
(სამუშაოს და სამუშაოს უცნების შემთხვევა)

Open delamination
(Between plaster layers)

დასურული განუშევება:
Closed delamination

გამარილი
Decohesion

ქვედა - ზედა
Lower scheme - loss of upper plaster layer

თეთრი დაქ
White haze

ფირფირული ფინანსი: / Paint layer:

სრული დანაკარგი
Full loss

ნაწილობრივი დანაკარგი
Partial loss

გაფხვერება
Decohesion

აბურცება
Blistering

აქრცლა
Flaking

საღებავის ჩამორჩევა
Washed drips of paint

ნადაბი
Deposit

გამომარილება: / Salts:

მარილის ქრექი
Salt crust


მარილის ქრექ ფრაგმენტები
Patchy salt crust

წრებოლობის ქრისტალური
Crystalline dots

ნაფიქტი
Flakes

ნაფიქტი ფრაგმენტები
Patchy flakes

თეთრი დაქ
White haze




შედგენის თარიღი
10.04.2023

1/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დართის მშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრითი მალაზი აღმოსავლეთის კაფლი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

ცერტეზული ვენა:	Paint layer:
ტექნიკური ტექნიკა:	სრული დანაკარგი Plaster joint
გვიანდელი ჩარჩა:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და იდევების გამაგრებები:	ვაჭვიერება Decohesion
დალისობის ვენა:	აბურცვა Blistering
ბაზო:	სრული დანაკარგი Full loss
დალისობის ვენა:	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
ბაზო:	ბაზო Crack
და განმრევება: (საფეხულის და სადენის ფენის შერე)	და განმრევება: (საფეხულის და სადენის ფენის შერე)
Open delamination	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
და განმრევება: (საფეხულის და სადენის ფენის შერე)	და განმრევება: (Between plaster layers)
Open delamination	Open delamination (Between plaster layers)
და განმრევება:	და განმრევება: (Between plaster layers)
Closed delamination	Closed delamination
გაფხვერება	გაფხვერება Decohesion
Salt crust	Salt crust
მარილის ქრიფტოზული	მარილის ქრიფტოზული
Patchy salt crust	Patchy salt crust
წერტილობრივი ქრიტიზმული	წერტილობრივი ქრიტიზმული
Crystalline dots	Crystalline dots
Flakes	Flakes
Patchy flakes	Patchy flakes
ნაფიცეტი ფრაგმენტული	ნაფიცეტი ფრაგმენტული
White haze	White haze


შედგენის თარიღი
10.04.2023

2/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map




0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო წმინდაში ღვთისძიების შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section



სამხრეთი მალაზი, სამხრეთის აკლელი
South arm, South wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური უძნა: / Paint layer:	
ტექნიკური უძნა: / Original technology:	სრული დანაკარგი Plaster joint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და იდევბის გამაგრება: Fillings and edge repair	გაფხვერება Decohesion
აბურცვა Blisters	აბურცვა Blisters
ნალექის უძნა: / Plaster Layer:	
სრული დანაკარგი Full loss	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
ბჟარი Crack	სადეპარატურო Washed drips of paint
დია ფრენერება: (ნალექის და სალექის ფრენების შემთხვევა)	ნალექი Deposit
Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქერქი Salt crust
დანერენება: (ნალექის და სალექის შემთხვევა)	მარილის ქრიზტოფილი Patchy salt crust
Open delamination (Between plaster layers)	წერტილოვნების ქრიზტოლინიკა Crystalline dots
დასურული განმრევება: Closed delamination	ნაფინეტი Flakes
გაფხვერება Decohesion	ნაფინეტი ფრაგმენტები Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქა White haze


შედგენის თარიღი
10.04.2023

3/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრითი მალაზი, დასავლეთის ხადალი
South arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND		ვერტებული ზონა / Paint layer:
ტექნიკური ზონა: /Original technology:		სრული დანაკარგი / Full loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention:		ნაწილობრივი დანაკარგი / Partial loss
ნალისობის ზონა:		შეცხვები და იდევბის გამაგრება: Fillings and edge repair
გამომარილება:		გაფრცვა / Blistering
განშევევა:		აჭურცვა / Flaking
საღებავის ზონა:		საღებავის ჩარჩა / Washed drips of paint
ნადები:		ნადები / Deposit
გამომარილება:		მარილის ქერქი / Salt crust
განშევევა:		მარილის ქრიფთობრივი / Patchy salt crust
წერტილობრივი ქრიტიკული:		წერტილობრივი ქრიტიკული / Crystalline dots
ნაფიქტი:		ნაფიქტი / Flakes
ნაფიქტი ფრაგმენტები:		ნაფიქტი ფრაგმენტები / Patchy flakes
თერინი დაქ:		თერინი დაქ / White haze


შედეგის თარიღი
10.04.2023

4/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანების რეკა

Wall painting condition map




0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section



სამხრეთ-დასავლეთი აფრა
South-west pendentive

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:		ვერტერული ფინა: / Paint layer:
	ნალექის ნაკრი	სრული დანაკარგი
	ნალექის ნაკრი	ნაწილობრივი დანაკარგი
	შეტებები და იოდების გამაგრება:	გატევება
	შეტებები და იოდების გამაგრება:	აბურცვა
	ბარი	სტრიქლა
	ბარი	საღებავის ჩამორჩევა
	განმორევება:	ნადები
	განმორევება:	(საფეხულის და სადეპოზიტო ფენტებს შორის)
	Open delamination	Salt crust
	(Between primary support and plaster layer)	Patchy salt crust
	განმორევება:	წერტილობრივი ტრიტონზე
	(საფეხულის და სადეპოზიტო ფენტებს შორის)	Crystalline dots
	დასურული განმორევება:	Flakes
	დასურული განმორევება:	Patchy flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგება	ნაფიცეტი ფრაგმენტები
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგება	Lower scheme - loss of upper plaster layer
	სრული დაქარგება	White haze


შედეგის თარიღი
10.04.2023

5/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დართის ეშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრეთი მალავი, აღმოსავლეთის კაფლი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

კერძოული ზონა:	Paint layer:
სრული დანაკარგი	Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss
გაფხვევები და იდევების გამაგრებები:	Decohesion
Fillings and edge repair	
სრული დანაკარგი	Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss
ბარი	Crack
დია ფრენევები:	Washed drips of paint
(ნაფეხვისა და ნაფეხვის ფენის შერები)	
Open delamination	Deposit
(Between primary support and plaster layer)	
დანარეცვება:	Salt crust
(ნაფეხვის ფენის შერები)	
Open delamination	Patchy salt crust
(Between plaster layers)	
დასურული განშრეება:	Crystalline dots
Closed delamination	
გაფხვევება	Flakes
Decohesion	
ქვედა სქემა - ზედა ნაფეხვის დაკარგება	Patchy flakes
სრული დანაკარგი	
Lower scheme - loss of upper plaster layer	
ოფირი დაქა	White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ფრილი
South section



სამხრეთი მალაზი, სამხრეთის ჯალი
South arm, South wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:		ვიზუალური ვინა:
	ნალექების ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
	გამჭვერების გამჭვერება Fillings and edge repair	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბარი Crack	გაფხვერება Decohesion
	ნალექები Plaster	აბურცვა Bubbling
	გადაღები Washed drips of paint	აქტივული Flaking
	ნალექი Deposit	სადეპოზიტო Washed drips of paint
გვიანდების ჩარჩვა / Previous intervention:		გამომარილება / Salts:
	შეფერხები და კოდების გამჭვერება Fillings and edge repair	მარილის ქრექ Salt crust
	ბარი Crack	მარილის ქრექ ფრაგმენტები Patchy salt crust
	და განშრებება: (ნეტენის ფენების შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	წერტილობრივი ქრისტალური Crystalline dots
	და განშრებება: (ნეტენის ფენების შორის) Open delamination (Between plaster layers)	ფლერები Flakes
	დახურულ განშრებება: Closed delamination	ნაფიქტები Patchy flakes
	გაფხვერება Decohesion	თეთრი დაქა White haze
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექების დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	


შედგენის თარიღი
08.11.2023

7/15

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრითი მაღალი, დასავლების ჩადალი
South arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND

ფირფილული ვება:		Paint layer:
ნალექების ნაკრი	Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩვა / Previous intervention		გაფხვების და კოდვების გამცვება: Fillings and edge repair
მარტივი	Decohesion	აბურცვა Blistering
დალესობის ვება:	Plaster Layer:	აქტრცილა Flaking
სრული დანაკარგი	Full loss	საღებავის ჩამორცევა Washed drips of paint
ნაწილობრივი დანაკარგი	Partial loss	ნალები Deposit
ბარი	Crack	განურევება: (ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)
და განურევება:	Open delamination	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		და განურევება: (ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)
და განურევება:	Open delamination	Open delamination (Between plaster layers)
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		და განურევება: განურევება: (Between primary support and plaster layer)
და განურევება:	Closed delamination	Closed delamination ga. განურევება Decohesion
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		და განურევება: განურევება: Decohesion
და განურევება:	Decohesion	და განურევება: განურევება: Decohesion
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		და განურევება: განურევება: Decohesion
და განურევება:	Flakes	და განურევება: Flakes
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		და განურევება: Patchy flakes
და განურევება:	Patchy flakes	და განურევება: Patchy flakes
(ნეტენის განვითარების ფენტებ შერიტი)		თეთრი დაქა White haze

შედგენის თარიღი
08.11.2023

8/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრეთი მალავი, აღმოსავლეთის ჯაფალი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND	ვერტებული ვენა: / Paint layer:
ტექნიკური ტექნიკა: / Original technology:	სრული დანაკარგი Plaster joint
გვიანდები წარმა: / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
სრული დანაკარგი Full loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	გაფხვება Decohesion
ბარი Crack	გამაგრებება Blistering
და ფრენება: (საფრენისა და საცენტრო ფრენის შერება)	აბურცვა Bubbling
Open delamination (Between primary support and plaster layer)	აქრცლა Flaking
და ფრენება: (საფრენისა და საცენტრო ფრენის შერება)	სადებავის ჩამორცხვა Washed drips of paint
Open delamination (Between plaster layers)	ნადები Deposit
და სტრუქტურული და ფრენება: (საფრენისა და საცენტრო ფრენის შერება)	მარილის ქერქი Salt crust
და სტრუქტურული და ფრენება: (საფრენისა და საცენტრო ფრენის შერება)	მარილის ქრიფტი ფრაგმენტები Patchy salt crust
და სტრუქტურული და ფრენება: (საფრენისა და საცენტრო ფრენის შერება)	წერტილური ქრიტებულება Crystalline dots
გაფხვება Decohesion	ნაფიცები Flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნაღებობის დაკარგება სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიცები ფრაგმენტები Patchy flakes
ოფიციალური დაქარგება White haze	ოფიციალური დაქარგება White haze


შედეგის თარიღი
23.11.2023

9/15


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესის დამატებულის
შობის ტაძარი
Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრითი მალაზი, სამხრითი კადალი
South arm, South wall


ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური გვერდი: /Original technology:	ვერზერული გვერდი: / Paint layer:
ნალექისძინ ნაკრი	სრული დანაკარგი
ნაწილობრივი დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი
შეცხვები და იდევბის გამაგრება:	გაფხვერება
Fillings and edge repair	Decohesion
აბურცვა	Blisters
აჭრის გადასაცმელი	Flaking
სადეპავის ჩამორჩევა	Washed drips of paint
ნადები	Deposit
გვირგვილება: / Previous intervention:	გვირგვილება: / Salt:
სრული დანაკარგი	მარილის ქერქი
ნაწილობრივი დანაკარგი	Patchy salt crust
განმრევება:	წერტილობრივი ქრისტალური
(ნალექის და დაცვის ფენის შემოსი)	Crystalline dots
Open delamination (Between primary support and plaster)	
Crack	
და განმრევება:	
(ნალექის და დაცვის ფენის შემოსი)	
Open delamination (Between plaster layers)	
და განმრევება:	
(ნალექის და დაცვის ფენის შემოსი)	
Closed delamination	
გაფხვერება	
Decohesion	
ქვედა - სქემა	
ნალექისძინ დაკრება	
სრულიად	
Lower scheme - loss of upper plaster layer	
ოქრო დაქვერცვა	
White haze	

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ფასალების ზოლი
West section



სამხრითი მაღალი, ფასალების ზოლი
South arm, West wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:		ვიწოდებული ვენა: / Paint layer:
	ნალექების ნაკრი	სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	
	შეცემები და კიდეების გამცვება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
		აბურცვა Bubbling
	ბარი Crack	აფრცლება Flaking
	და განჭრება: (ნეტების და ნეტების ფენტების შორის)	საღებავის ჩამორცევა Washed drips of paint
	Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ნალექი Deposit
	და განჭრება: (ნეტების ფენტების შორის)	მარილის ქრექ Salt crust
	Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქრექ ფრაგმენტები Patchy salt crust
	და ხურულება: Closed delamination	წერტილობრივი ქრისტალური Crystalline dots
	გაფხვევება Decohesion	ნაფიქტი Flakes
	ქედა სქემა - ზედა ნალექების დაკარგება სრული	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes
	Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქ White haze

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

გელათის სამონასტრო კომპლექსი ღვთისებრობის შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary



სამხრეთი მალავი, აღმოსავლეთის ჯალი South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND		ვერტენული ვენა: / Paint layer:
ტექნიკური ტექნიკა: /Original technology:		სრული დანაკარგი Full loss
ნალექისძის ნაკრი		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention		გაფხვევები და იდევბის გამაგრებები: Fillings and edge repair
შეფერხები და იდევბის გამაგრებები:		გაფხვევები Decohesion
ნალექის ვენა: / Plaster Layer:		აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss		აქტივილა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ბარი Crack		ნადები Deposit
ღია ფრენებები: (ნალექის და დაცვის ფენტების შორის)		გამომარილება: Salt crust
Open delamination (Between primary support and plaster layer)		მარილის ჭრები Patchy salt crust
ღია ფრენებები: (ნალექის და დაცვის ფენტების შორის)		წერტილური ჭრის ტექნიკური წერტილები Crystalline dots
დაცვურული გრძელებები: Decohesion		ნაფიქტი Flakes
დაცვურული გრძელებები: Decohesion		ნაფიქტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექისძის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer		თეთრი დაქა White haze


შედეგის თარიღი
02.08.2024

12/15

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რუკა


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჰილი
South section



სამხრეთი მალაზი, სამხრეთის ჩაღილი
South arm, South wall

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია / Original technology:		ვიზუალური ვინა:
	ნალექსების ნაკერი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეკეტები და კიდეების გამდეგი Fillings and edge repair	გაფხვერება Decohesion
	აბურცვა Bubbling	აბურცვა Bubbling
გადაწყვეტილები / Previous intervention:		ვიზუალური ვინა:
	ბაზო Crack	სრული დანაკარგი Full loss
	და განჭრებება: (ნეტებების ფერების ფერებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	და განჭრებება: (ნეტებების ფერების შორის) Open delamination (Between plaster layers)	საღებავის ჩამორცვება Washed drips of paint
	და განჭრებება: (ნეტებების ფერების შორის) Closed delamination	ნალექი Deposit
	გაფხვერება Decohesion	მარილის ქერქი Salt crust
	და განჭრებება: (ნეტებების ფერების შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქრის ფრაგმენტები Patchy salt crust
	და განჭრებება: (ნეტებების ფერების შორის) Closed delamination	წერტილოვანი ქრისტალები Crystalline dots
	ნაფიქტი Flakes	ნაფიქტი Flakes
	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze	თეთრი დაქა White haze

შედგენის თარიღი
02.08.2024

13/15

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანების რეას


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჰილი
South section



დასავლეთი მაღავი, ააგარა
West arm, vault

ლეგენდა / LEGEND

ფერწერული ვენა: / Paint layer:	
ტექნიკური ტექნიკა: /Original technology:	სრული დანაკარგი Full loss
ნაღესტების ნაკრი Plaster joint	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention	ვაჭხვები და ჯიფების გამაგრება: Fillings and edge repair
	აბურცვა Blistering
ნალექის ვენა: / Plaster Layer:	
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ბარი Crack	ნაღები Deposit
დია ფანერებება: (ნაფრინისა და სადეპოზიტო ფენებს შორის) Open delamination	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქრიფტოზელაზ Patchy salt crust
დია ფანერებება: (ნაფრინის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	წერტილური ქრიტიკული Crystalline dots
დასურული განმრევება: Closed delamination	ნაფიქტი Flakes
გაფხვერება Decohesion	ნაფიქტი ფრაგმენტები Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნაღესტების დაკარგება სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქ White haze


შედგენის თარიღი
05.10.2024

14/15

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map



0.5 0 0.5 1 1.5 2

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი დარბაზულის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



სამხრეთი მალავი, აღმოსავლეთის ჯაფალი
South arm, East wall

ლეგენდა / LEGEND

ფერშეძლი ვენა: / Paint layer:	
ტექნოლოგია: /Original technology:	სრული დანაკარგი Plaster joint
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცემული და იდევბის გამაგრება: Fillings and edge repair	ვაჭვიერება Decohesion
ბალისობის ვენა: / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ბარი Crack	ნაღები Deposit
დია ფანერებება: (ხაფუქისა და სადერის ფენებს შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქერქი Salt crust
დია ფანერებება: (ხაფუქისა და სადერის ფენებს შორის) Open delamination (Between plaster layers)	მარილის ქრიფტურული Patchy salt crust
დახურული განმრევება: Closed delamination	წერტილური ქრიტიკული Crystalline dots
გაფხვერება Decohesion	ნაფიქტი Flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნაღებობის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქტი ფრაგმენტული Patchy flakes
ოქრო დაქა White haze	ოქრო დაქა White haze

შედგენის თარიღი
02.08.2024

15/15