

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანების რეკა

Wall painting condition map


გელათის სამონასტრო
წმინდაში დაზიანების
შრომის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section



0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესია
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნალექსის დანაკარგი Partial loss		გაფხვევება Decohesion
	გამარტივება Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		აქტრცელა Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
	ნალექსის დანაკარგი Partial loss		ნადგი Deposit
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		განმარტივება: (სამარტივო ფრენის შორის)
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		და განმარტივება: (სამარტივო ფრენის შორის)
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		Open delamination (Between plaster layers)
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		და განმარტივება: (სამარტივო ფრენის შორის)
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		Closed delamination
	ბარაზის დანაკარგი Plaster Layer:		გაფხვევება Decohesion
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		მარილის ჭრები Salt crust
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		მარილის ჭრები ფრაგმენტულად
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		წარილების ტრიბულულია
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		ნაფიქტი
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		ნაფიქტი ფრაგმენტულად
	მკედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულად		თეთრი დაქვე

	მარილის ჭრები Salt crust
	მარილის ჭრები ფრაგმენტულად
	წარილების ტრიბულულია
	ნაფიქტი
	ნაფიქტი ფრაგმენტულად
	თეთრი დაქვე

შედგენის თარიღი
05.10.2024

1/9

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ლითოსეშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფენელოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შეცემები და კიდეების გამდეგება: Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	გაფხვევება: გამდეგება Cracks		გაფხვევება Decohesion
	სადეპოზიტო ნამორენება: Washed drips of paint		აბურცვა Blistering
	ნადები Deposit		აქტრცელა Flaking

გალენიგის ფინა: / Plaster Layer :

	სრული დანაკარგი Full loss		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	განაკვეთი Crack		გაფხვევება Decohesion
	დია განაკვეთი: (ნალექსის ფენელოგია) Open delamination		დია განაკვეთი: (ნალექსის ფენელოგია) Closed delamination
	გაფხვევება Decohesion		მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots

	ნაფიტები Flakes		ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze		

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map


გელათის სამონასტრო
წმინდაში ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section



0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესია
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფირფირები / Paint layer:

	ნალექის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნალექის ნაკრია Plaster joint		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss

გვიანდების წარმატება / Previous intervention:

	შეცვებები და კიდევების გამდეგება: Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	აბურცვა Blistering		აბურცვლა Flaking

გალენიგის წინა / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		სრული დანაკარგი Full loss
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბარაზი Crack		ბარაზი Crack
	დია განშევება: (ნალექის ფენების შენიშვნი)		დია განშევება: (ნალექის ფენების შენიშვნი)

ბამობარილება / Salts:

	მარილის ქერქი Salt crust		მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ფერი ფრაგმენტები Patchy salt crust		მარილის ფერი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალური Crystalline dots		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	ნაფიტები Flakes		ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes		ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze		თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

3/9

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map


გელათის სამონასტრო
წმინდა ქალაქის ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჭრილი
West section



0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესია
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფენერლობის / Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შესებები და კიდევების გამსარტება: Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss

გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention:

	გაფხვევები და კიდევების გამსარტება: Decohesion		აბურცვა Blistering
	აქტრცელა Flaking		საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint

გალენიგის ფინა / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბარაზი Crack		ნადგბი Deposit
	დია განშრევება: (ნალექსის ფენერლობის შემოსი)		მარილის ჭრები Salt crust

ბამობარილება: / Salts:

	მარილის ჭრები Patchy salt crust
	წარტყოფნი ტრიტონის კრისტალური Crystalline dots

	ნაფიტე Flakes
	ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes

	თეთრი დაქვე White haze
--	---------------------------

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map


გელათის სამონასტრო
წმინდაში ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჭრილი
West section



0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შეცვებები და კიდეების გამდევრება: Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss

გვიანდელი ჩარჩა / Previous intervention:

	გაფხვევება Decohesion		აბურცელა Blistering
	აქტივულა Flaking		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint

გალენიგის ფინა: / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		სადეპი Deposit
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
	ბურთი Crack		ნადეპი


ბამობარილება: / Salts:

	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალურია Crystalline dots
	ნაფიტე Flakes
	ნაფიტე ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქა White haze

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჭრილი
West section



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფენელოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრია Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექსის დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და კიდევების გამდგრებება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
ბაზო Crack	აბურცვა Blistering
საფრცლა Flaking	აქტრცელა Flaking
საღებავის ჩანა Washed drips of paint	სამორენება Washed drips of paint
ნადგი Deposit	ნადგი Deposit

ბამზარილება: / Salts:
მარილის ქერქი Salt crust
მარილის ქრემი ფრაგმენტები Patchy salt crust
წარტყოფინი კრისტალურია Crystalline dots
ნაფიტე Flakes
ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer
თეთრი დაქე White haze

შედგენის თარიღი
05.10.2024

6/9


გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი


Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary



ჩრდილოეთის ჰილი
North section



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფენელოგია: /Original technology:

ნალექის ნაკრიარგა	სრული დანაკარგა
ნალექის დანაკარგა	ნაწილობრივი დანაკარგა

გვიანდელი ჩარჩა: /Previous intervention:

შეცვებები და კიდევების გამდეგება:	გაფხვერება
გამდეგება:	გამდეგება

კლემოგის ფინა: / Plaster Layer :

სრული დანაკარგა	სრული დანაკარგა
ნაწილობრივი დანაკარგა	ნაწილობრივი დანაკარგა
გაფხვერება	გაფხვერება
გამდეგება	გამდეგება
აბურცვა	აბურცვა
აქტრცელა	აქტრცელა

საღებავის ჩამონიქცევა	საღებავის ჩამონიქცევა
ნადგები	ნადგები

ბამობარილება: / Salts:	მარილის ჭრები
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები

დაბაზულება:	მარილის ჭრები
დაბაზულება:	მარილის ჭრები

დაბაზულება:	მარილის ჭრები
დაბაზულება:	მარილის ჭრები

გაფხვერება	ფლექსი
ფლექსი	ფლექსი

ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგა	ნაფოტები
ნაფოტები	ნაფოტები

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილის დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ჩრდილოეთის ჭრილი
North section



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფენელოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შეცვებები და კიდევების გამდეგება Fillings and edge repair		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss

გვიანდელი ჩარჩა: / Previous intervention:

	შეცვებები და კიდევების გამდეგება Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	აბურცვა Blistering		აბურცვლა Flaking

დალექსიგის ფინა: / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბარაზი Crack		ბარაზი Crack
	სადგენის ჩამორჩევა Washed drips of paint		ნადგენი Deposit


ბამობარილება: / Salts:

	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტები Patchy salt crust
	წარტყოფნი ტრიტონის Crystalline dots
	ნაფიქე Flakes
	ნაფიქე ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

გელათის სამონასტრო
აომალექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

ჩრდილოეთის ჰილი
North section



ჩრდილო აღმოსავლეთი ეკლესი
North - east chapel

ლეგენდა / LEGEND

ფერულები / Paint layer:	
ნალექის ნაკრია	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
გვანდლის ჩარჩა / Previous intervention	
შეცვები და კიდევების გამსარტივება	გაფხვევება Decohesion
შეცვები და კიდევების გამსარტივება	აბურცვა Blistering
გალენიგის ზონა / Plaster Layer:	
სრული დანაკარგი	აქტრცელა Flaking
სრული დანაკარგი	საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ნალექის დანაკარგი	ნადგი Deposit
ბარი	
ბარი	
ბამობარილება: / Salts:	
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები Salt crust
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები ფრაგმენტები Patchy salt crust
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები ფრაგმენტები Crystalline dots
მარილის ჭრები	ნაფიტები Flakes
მარილის ჭრები	ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
მარილის ჭრები	თეთრი დაქვე White haze